

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Waktu Standar yang diperlukan untuk penggambaran pola sepatu GT adalah :

Waktu Standar untuk Pola GT per 10 pasang

No	Jenis Pola	Waktu standar (detik)
1	GT 6801	2059.64
2	GT 6802	2126.02
3	GT 6803	2093.77
4	GT 6805	2667.23
5	GT 6806	2699.62
6	GT 6807	2084.56
7	GT 6808	2205.99
8	GT 6811	2850.62

Sumber : hasil perhitungan

2. Dengan adanya waktu standar, maka dapat diketahui bahwa Indeks Produktivitas perusahaan ini berkisar antara 33% - 81% yang berarti produktivitas tenaga kerja belum optimum karena output aktual lebih kecil dari output standar.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan tingkat produktivitas belum optimum, yaitu:
 1. Kurang adanya pengawasan dari pihak perusahaan sehingga pekerja bekerja sesuai kemauannya.
 2. Pekerja tidak menggunakan waktu bekerja dengan baik.

3. Perusahaan tidak menentukan output standar yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja, perusahaan hanya berusaha untuk memenuhi pesanan konsumen dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.
4. Tingkat keterampilan pekerja bervariasi.
5. Pendapatan tenaga kerja tidak tergantung pada jumlah produksinya sehingga tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk bekerja lebih baik.
6. Kondisi lingkungan kerja yang kurang baik, dimana semua aktivitas dilakukan dalam satu ruangan sehingga terjadi berbagai kebisingan yang dapat mengganggu konsentrasi pekerja, dan sirkulasi udaranya kurang baik.

5.2 Saran

Dengan melihat keadaan yang dihadapi oleh Pabrik Sepatu Kulit X, penulis mencoba memberikan saran-saran yang akan membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya perusahaan menetapkan waktu standar dalam proses produksi agar pekerja dapat bekerja lebih maksimum dan produksi di perusahaan meningkat.
2. Perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan keterampilan, usaha karyawan, dan kondisi kerja dalam menentukan waktu standar.
3. Perusahaan sebaiknya meneliti faktor-faktor yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja belum optimum, kemudian cari solusinya.

4. Output standar dan tingkat produktivitas yang diperoleh dari hasil perhitungan dijadikan sebagai patokan produksi dan diinformasikan ke seluruh karyawan perusahaan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar.
5. Untuk menunjang peningkatan kinerja secara terus menerus, maka perusahaan harus melakukan pengukuran waktu standar lagi apabila karyawan telah mencapai produktivitas yang telah distandarkan.
6. Perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan dan pengarahan mengenai pekerjaannya agar karyawan lebih terampil.
7. Perusahaan sebaiknya mengganti sistem upah kerja dengan sistem upah per satuan agar pekerja mempunyai motivasi untuk bekerja lebih cepat. Atau memberikan bonus kepada pekerja yang dapat memproduksi lebih banyak dari output standar yang ditetapkan.