

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan di Hotel Panghegar ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyediaan air bersih dan sistem pemeliharaan plambing air bersih yang dilakukan di Hotel Panghegar ini cukup baik, karena ada banyak hal yang sesuai dengan prosedur dan standar peraturan yang ada dan berlaku. Kebersihan dan kualitas air dijaga dan dipelihara dengan baik oleh pihak hotel.

2. Penyediaan air panas dan sistem pemeliharaan plambing air panas yang dilakukan di Hotel Panghegar ini sudah cukup baik, karena ada banyak hal yang sesuai dengan prosedur dan standar peraturan yang ada dan berlaku. Air panas yang tersedia di hotel ini dijaga selalu kehangatannya sehingga air tidak terlalu panas atau agak seperti air bersih biasa.
3. Pembuangan air dan sistem pemeliharaan plambing pembuangan air yang dilakukan di Hotel Panghegar ini juga cukup baik, karena ada banyak hal yang sesuai dengan prosedur dan standar peraturan yang ada dan berlaku. Kebersihan bak penampung benar-benar diperhatikan sehingga jarang sekali timbul pencemaran atau bau yang tidak sedap di sekitar lingkungan hotel.

5.2. Saran

1. Sebaiknya cara kerja yang dilaksanakan pada Hotel Panghegar tersebut selalu dipertahankan dan ditingkatkan karena sudah cukup baik dalam melaksanakan segala pekerjaannya sehingga dapat dijadikan suatu contoh yang baik pula untuk hotel-hotel lain terutama untuk hotel yang sudah cukup lama dibangun.
2. Disarankan untuk dilakukan penelitian lain khusus mengenai saluran pipa-pipa air bersih, air panas dan air kotor pada Hotel Panghegar.
3. Disarankan kegiatan penelitian serupa dilakukan pada hotel-hotel lain sehingga kualitas hotel benar-benar terjamin untuk kepuasan para tamu.