

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Fasilitas fisik yang ada pada 5 perpustakaan di setiap fakultas (belum ergonomis sehingga penggunaanya belum merasa nyaman, aman dan baik.
2. Lingkungan fisik (pencahayaan dan temperatur) yang tersedia di masing-masing fakultas belum ergonomis karena penggunaanya belum merasa nyaman, aman dan baik.
3. Usulan rancangan perpustakaan terintegrasi pada area lokasi yang baru di Gedung Grha Widya Maranatha untuk fasilitas fisik rak buku ditentukan berdasarkan bidang ilmu, sedangkan fasilitas fisik lainnya sudah diatur berdasarkan dengan fungsinya dan sudah sesuai dengan prinsip ergonomi dan sesuai dengan prinsip *use value* dan *esteem value*. Lingkungan fisik pencahayaan sudah sesuai dengan teori.
4. Layout perpustakaan terintegrasi yang ergonomis adalah layout yang terarah dan rapi dalam penempatan fasilitas fisik dan lingkungan fisik.

7.2 Saran

Berikut adalah saran untuk perpustakaan usulan di Gedung Graha Widya Maranatha, yaitu:

- agar panitia proyek dapat mempertimbangkan layout yang diusulkan untuk pengembangan perpustakaan di Gedung Grha Widya Maranatha.
- Dibutuhkan pengawas yang lebih banyak agar dapat mengontrol kegiatan mahasiswa yang mencurigakan.
- Dibuat shift untuk pengawas dalam bekerja