

nomor data	O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	O-6	O-7	O-8	O-9	O-10	O-11	O-12	O-13	O-14	O-15	O-16	O-17	O-18	O-19	O-20
1	0.43	0.42	0.46	8.92	9.21	6.39	10.65	3.24	3.24	3.86	3.86	4.39	7.63	4.35	0.43	0.42	0.46	8.92	9.21	6.39
2	0.58	0.39	0.45	9.36	9.82	6.95	11.02	2.69	2.69	4.12	4.12	4.65	8.25	5.21	0.58	0.39	0.45	9.36	9.82	6.95
3	0.42	0.47	0.49	8.34	8.89	7.86	10.84	2.89	2.89	3.92	3.92	5.02	7.86	4.68	0.42	0.47	0.49	8.34	8.89	7.86
4	0.65	0.46	0.41	9.62	8.92	6.25	10.68	3.25	3.25	3.88	3.88	4.49	9.06	4.92	0.65	0.46	0.41	9.62	8.92	6.25
5	0.58	0.48	0.46	8.67	9.65	6.34	11.02	3.65	3.65	4.06	4.06	4.95	8.64	4.25	0.58	0.48	0.46	8.67	9.65	6.34
6	0.53	0.43	0.44	9.12	9.34	6.82	10.86	3.46	3.46	4.12	4.12	4.84	8.49	4.16	0.53	0.43	0.44	9.12	9.34	6.82
7	0.49	0.47	0.5	8.21	9.61	6.49	10.67	2.96	2.96	3.96	3.96	4.37	8.65	4.65	0.49	0.47	0.5	8.21	9.61	6.49
8	0.56	0.44	0.4	9.35	9.65	6.67	10.95	2.84	2.84	3.98	3.98	4.76	8.26	4.85	0.56	0.44	0.4	9.35	9.65	6.67
9	0.63	0.43	0.45	9.19	9.64	5.95	11.08	3.35	3.35	4.09	4.09	4.82	8.69	4.35	0.63	0.43	0.45	9.19	9.64	5.95
10	0.58	0.48	0.46	9.64	9.25	6.96	11.21	3.67	3.67	3.96	3.96	4.49	8.79	5.06	0.58	0.48	0.46	9.64	9.25	6.96
11	0.67	0.46	0.41	9.82	9.86	6.84	10.86	3.24	3.24	4.12	4.12	4.05	8.83	4.89	0.67	0.46	0.41	9.82	9.86	6.84
12	0.48	0.49	0.47	9.37	9.37	6.95	10.35	3.65	3.65	4.21	4.21	4.08	7.96	4.79	0.48	0.49	0.47	9.37	9.37	6.95
13	0.53	0.43	0.43	8.99	9.74	6.35	11.58	2.84	2.84	4.16	4.16	4.65	7.98	4.36	0.53	0.43	0.43	8.99	9.74	6.35
14	0.46	0.47	0.48	9.81	9.86	6.84	11.26	3.46	3.46	3.86	3.86	4.98	7.86	5.21	0.46	0.47	0.48	9.81	9.86	6.84
15	0.47	0.46	0.43	9.84	9.16	6.37	10.88	3.41	3.41	3.99	3.99	4.56	7.96	5.08	0.47	0.46	0.43	9.84	9.16	6.37
16	0.58	0.49	0.46	9.37	9.24	6.95	11.68	3.54	3.54	3.86	3.86	4.84	9.02	5.06	0.58	0.49	0.46	9.37	9.24	6.95
17	0.57	0.43	0.45	9.21	9.09	7.21	10.54	3.46	3.46	4.06	4.06	4.85	8.45	4.89	0.57	0.43	0.45	9.21	9.09	7.21
18	0.53	0.49	0.41	9.81	9.12	6.65	10.95	3.57	3.57	4.09	4.09	4.23	7.93	4.93	0.53	0.49	0.41	9.81	9.12	6.65
19	0.57	0.41	0.48	9.34	8.93	7.75	11.25	3.29	3.29	3.92	3.92	4.16	8.32	4.76	0.57	0.41	0.48	9.34	8.93	7.75
20	0.59	0.42	0.42	8.98	9.34	6.85	11.34	2.83	2.83	4.12	4.12	4.95	8.02	4.99	0.59	0.42	0.42	8.98	9.34	6.85
21	0.63	0.48	0.47	9.13	9.65	6.38	11.05	3.25	3.25	4.08	4.08	4.78	8.92	5.31	0.63	0.48	0.47	9.13	9.65	6.38
22	0.58	0.47	0.43	9.24	9.84	7.68	11.64	2.99	2.99	3.86	3.86	4.96	8.49	5.12	0.58	0.47	0.43	9.24	9.84	7.68
23	0.48	0.49	0.48	9.34	9.76	7.19	10.58	3.65	3.65	3.95	3.95	4.84	8.37	4.33	0.48	0.49	0.48	9.34	9.76	7.19
24	0.58	0.43	0.41	9.35	9.37	6.49	10.98	3.12	3.12	3.79	3.79	4.38	9.06	5.02	0.58	0.43	0.41	9.35	9.37	6.49
25	0.67	0.47	0.45	8.99	9.82	6.38	11.02	3.45	3.45	4.08	4.08	4.42	8.37	4.16	0.67	0.47	0.45	8.99	9.82	6.38
26	0.63	0.41	0.43	9.45	9.16	7.64	10.45	3.34	3.34	3.92	3.92	4.47	8.16	4.34	0.63	0.41	0.43	9.45	9.16	7.64
27	0.58	0.42	0.46	9.08	9.43	6.59	10.76	3.63	3.63	3.89	3.89	4.16	9.06	4.26	0.58	0.42	0.46	9.08	9.43	6.59
28	0.49	0.46	0.48	9.67	9.56	6.69	10.67	3.04	3.04	3.96	3.96	4.72	8.83	4.76	0.49	0.46	0.48	9.67	9.56	6.69
29	0.55	0.39	0.41	9.81	9.67	6.84	11.35	2.88	2.88	4.03	4.03	4.65	8.49	4.82	0.55	0.39	0.41	9.81	9.67	6.84
30	0.63	0.43	0.43	9.46	9.29	7.21	11.27	2.99	2.99	4.05	4.05	4.85	7.83	4.93	0.63	0.43	0.43	9.46	9.29	7.21
31	0.58	0.42	0.46	9.46	9.68	6.95	10.82	3.23	3.23	3.88	3.88	4.74	9.01	5.24	0.58	0.42	0.46	9.46	9.68	6.95
32	0.52	0.44	0.41	9.24	9.74	7.35	11.25	3.46	3.46	3.94	3.94	4.16	8.35	5.33	0.52	0.44	0.41	9.24	9.74	7.35
33	0.69	0.41	0.46	9.82	9.81	7.81	11.37	3.84	3.84	3.98	3.98	4.35	8.82	4.79	0.69	0.41	0.46	9.82	9.81	7.81
34	0.48	0.47	0.43	9.73	8.97	7.71	11.42	2.84	2.84	3.86	3.86	4.28	9.04	4.82	0.48	0.47	0.43	9.73	8.97	7.71
35	0.57	0.43	0.48	9.84	9.16	6.92	10.85	3.12	3.12	4.13	4.13	4.95	7.85	5.12	0.57	0.43	0.48	9.84	9.16	6.92
36	0.61	0.45	0.49	9.23	9.22	6.37	10.66	2.99	2.99	4.08	4.08	4.75	9.02	5.09	0.61	0.45	0.49	9.23	9.22	6.37
rata-rata	0.56028	0.44694	0.44833	9.32778	9.43944	6.87889	10.9947	3.25306	3.25306	3.995	3.995	4.59972	8.45333	4.80222	0.56028	0.44694	0.44833	9.32778	9.43944	6.87889

O-21	O-22	O-23	O-24	O-25	O-26	O-27	O-28	O-29	O-30	O-31	O-32	O-33	O-34	O-35	O-36	O-37	O-38	O-39	O-40
10.65	3.24	3.24	3.86	3.86	4.39	7.63	4.35	0.43	0.06	0.08	0.76	3.21	0.43	0.06	0.08	0.76	3.21	0.43	0.04
11.02	2.69	2.69	4.12	4.12	4.65	8.25	5.21	0.58	0.08	0.12	0.92	3.85	0.58	0.08	0.12	0.92	3.85	0.58	0.08
10.84	2.89	2.89	3.92	3.92	5.02	7.86	4.68	0.42	0.05	0.09	0.84	3.64	0.42	0.05	0.09	0.84	3.64	0.42	0.09
10.68	3.25	3.25	3.88	3.88	4.49	9.06	4.92	0.65	0.08	0.08	0.83	3.51	0.65	0.08	0.08	0.83	3.51	0.65	0.07
11.02	3.65	3.65	4.06	4.06	4.95	8.64	4.25	0.58	0.09	0.1	0.81	3.65	0.58	0.09	0.1	0.81	3.65	0.58	0.08
10.86	3.46	3.46	4.12	4.12	4.84	8.49	4.16	0.53	0.06	0.07	0.86	3.95	0.53	0.06	0.07	0.86	3.95	0.53	0.08
10.67	2.96	2.96	3.96	3.96	4.37	8.65	4.65	0.49	0.07	0.09	0.79	3.84	0.49	0.07	0.09	0.79	3.84	0.49	0.05
10.95	2.84	2.84	3.98	3.98	4.76	8.26	4.85	0.56	0.06	0.11	0.82	3.76	0.56	0.06	0.11	0.82	3.76	0.56	0.06
11.08	3.35	3.35	4.09	4.09	4.82	8.69	4.35	0.63	0.1	0.09	0.91	3.46	0.63	0.1	0.09	0.91	3.46	0.63	0.07
11.21	3.67	3.67	3.96	3.96	4.49	8.79	5.06	0.58	0.08	0.09	0.92	3.84	0.58	0.08	0.09	0.92	3.84	0.58	0.06
10.86	3.24	3.24	4.12	4.12	4.05	8.83	4.89	0.67	0.09	0.07	0.86	3.26	0.67	0.09	0.07	0.86	3.26	0.67	0.05
10.35	3.65	3.65	4.21	4.21	4.08	7.96	4.79	0.48	0.06	0.1	0.81	3.16	0.48	0.06	0.1	0.81	3.16	0.48	0.08
11.58	2.84	2.84	4.16	4.16	4.65	7.98	4.36	0.53	0.07	0.08	0.83	3.85	0.53	0.07	0.08	0.83	3.85	0.53	0.07
11.26	3.46	3.46	3.86	3.86	4.98	7.86	5.21	0.46	0.05	0.07	0.84	3.46	0.46	0.05	0.07	0.84	3.46	0.46	0.09
10.88	3.41	3.41	3.99	3.99	4.56	7.96	5.08	0.47	0.08	0.12	0.85	3.95	0.47	0.08	0.12	0.85	3.95	0.47	0.05
11.68	3.54	3.54	3.86	3.86	4.84	9.02	5.06	0.58	0.09	0.08	0.82	3.68	0.58	0.09	0.08	0.82	3.68	0.58	0.05
10.54	3.46	3.46	4.06	4.06	4.85	8.45	4.89	0.57	0.11	0.07	0.86	3.92	0.57	0.11	0.07	0.86	3.92	0.57	0.08
10.95	3.57	3.57	4.09	4.09	4.23	7.93	4.93	0.53	0.08	0.09	0.84	4.12	0.53	0.08	0.09	0.84	4.12	0.53	0.09
11.25	3.29	3.29	3.92	3.92	4.16	8.32	4.76	0.57	0.07	0.12	0.81	3.95	0.57	0.07	0.12	0.81	3.95	0.57	0.06
11.34	2.83	2.83	4.12	4.12	4.95	8.02	4.99	0.59	0.09	0.1	0.79	4.12	0.59	0.09	0.1	0.79	4.12	0.59	0.07
11.05	3.25	3.25	4.08	4.08	4.78	8.92	5.31	0.63	0.06	0.11	0.82	4.34	0.63	0.06	0.11	0.82	4.34	0.63	0.06
11.64	2.99	2.99	3.86	3.86	4.96	8.49	5.12	0.58	0.07	0.08	0.78	3.93	0.58	0.07	0.08	0.78	3.93	0.58	0.08
10.58	3.65	3.65	3.95	3.95	4.84	8.37	4.33	0.48	0.06	0.09	0.95	3.98	0.48	0.06	0.09	0.95	3.98	0.48	0.07
10.98	3.12	3.12	3.79	3.79	4.38	9.06	5.02	0.58	0.08	0.07	0.91	3.24	0.58	0.08	0.07	0.91	3.24	0.58	0.09
11.02	3.45	3.45	4.08	4.08	4.42	8.37	4.16	0.67	0.09	0.06	0.85	3.59	0.67	0.09	0.06	0.85	3.59	0.67	0.07
10.45	3.34	3.34	3.92	3.92	4.47	8.16	4.34	0.63	0.07	0.08	0.82	3.46	0.63	0.07	0.08	0.82	3.46	0.63	0.06
10.76	3.63	3.63	3.89	3.89	4.16	9.06	4.26	0.58	0.06	0.09	0.81	3.29	0.58	0.06	0.09	0.81	3.29	0.58	0.04
10.67	3.04	3.04	3.96	3.96	4.72	8.83	4.76	0.49	0.08	0.11	0.84	3.84	0.49	0.08	0.11	0.84	3.84	0.49	0.06
11.35	2.88	2.88	4.03	4.03	4.65	8.49	4.82	0.55	0.07	0.08	0.83	3.49	0.55	0.07	0.08	0.83	3.49	0.55	0.07
11.27	2.99	2.99	4.05	4.05	4.85	7.83	4.93	0.63	0.09	0.09	0.81	3.64	0.63	0.09	0.09	0.81	3.64	0.63	0.06
10.82	3.23	3.23	3.88	3.88	4.74	9.01	5.24	0.58	0.08	0.12	0.82	3.16	0.58	0.08	0.12	0.82	3.16	0.58	0.08
11.25	3.46	3.46	3.94	3.94	4.16	8.35	5.33	0.52	0.06	0.13	0.92	3.84	0.52	0.06	0.13	0.92	3.84	0.52	0.07
11.37	3.84	3.84	3.98	3.98	4.35	8.82	4.79	0.69	0.06	0.09	0.79	3.95	0.69	0.06	0.09	0.79	3.95	0.69	0.05
11.42	2.84	2.84	3.86	3.86	4.28	9.04	4.82	0.48	0.11	0.07	0.93	3.76	0.48	0.11	0.07	0.93	3.76	0.48	0.06
10.85	3.12	3.12	4.13	4.13	4.95	7.85	5.12	0.57	0.08	0.08	0.86	3.98	0.57	0.08	0.08	0.86	3.98	0.57	0.06
10.66	2.99	2.99	4.08	4.08	4.75	9.02	5.09	0.61	0.07	0.09	0.81	3.59	0.61	0.07	0.09	0.81	3.59	0.61	0.05
10.9947	3.25306	3.25306	3.995	3.995	4.59972	8.45333	4.80222	0.56028	0.07528	0.09056	0.84222	3.70167	0.56028	0.07528	0.09056	0.84222	3.70167	0.56028	0.06667

O-41	O-42	O-43	O-44	O-45	O-46	O-47	O-48	O-49	O-50	O-51	O-52	O-53	O-54	O-55	O-56	O-57	O-58	O-59	O-60
0.15	0.43	0.04	0.15	0.43	0.04	0.14	0.43	0.04	0.14	10.38	10.38	8.63	5.32	8.63	5.32	0.43	0.05	0.18	0.43
0.16	0.58	0.08	0.16	0.58	0.06	0.16	0.58	0.06	0.16	11.25	11.25	11.83	6.36	11.83	6.36	0.58	0.09	0.17	0.58
0.12	0.42	0.09	0.12	0.42	0.08	0.18	0.42	0.08	0.18	11.35	11.35	9.23	4.59	9.23	4.59	0.42	0.05	0.18	0.42
0.18	0.65	0.07	0.18	0.65	0.09	0.19	0.65	0.09	0.19	11.35	11.35	10.23	6.63	10.23	6.63	0.65	0.07	0.16	0.65
0.16	0.58	0.08	0.16	0.58	0.05	0.17	0.58	0.05	0.17	10.85	10.85	10.59	5.16	10.59	5.16	0.58	0.06	0.19	0.58
0.15	0.53	0.08	0.15	0.53	0.08	0.16	0.53	0.08	0.16	10.92	10.92	9.65	5.95	9.65	5.95	0.53	0.08	0.18	0.53
0.16	0.49	0.05	0.16	0.49	0.06	0.19	0.49	0.06	0.19	11.25	11.25	9.84	4.93	9.84	4.93	0.49	0.1	0.2	0.49
0.16	0.56	0.06	0.16	0.56	0.07	0.18	0.56	0.07	0.18	11.05	11.05	9.85	5.62	9.85	5.62	0.56	0.08	0.18	0.56
0.17	0.63	0.07	0.17	0.63	0.05	0.16	0.63	0.05	0.16	10.98	10.98	9.67	5.92	9.67	5.92	0.63	0.09	0.15	0.63
0.15	0.58	0.06	0.15	0.58	0.08	0.18	0.58	0.08	0.18	10.26	10.26	9.58	5.37	9.58	5.37	0.58	0.06	0.18	0.58
0.14	0.67	0.05	0.14	0.67	0.07	0.19	0.67	0.07	0.19	10.46	10.46	8.89	4.96	8.89	4.96	0.67	0.08	0.17	0.67
0.16	0.48	0.08	0.16	0.48	0.08	0.17	0.48	0.08	0.17	10.38	10.38	9.21	6.06	9.21	6.06	0.48	0.05	0.16	0.48
0.17	0.53	0.07	0.17	0.53	0.06	0.16	0.53	0.06	0.16	10.82	10.82	10.35	5.76	10.35	5.76	0.53	0.07	0.15	0.53
0.15	0.46	0.09	0.15	0.46	0.07	0.17	0.46	0.07	0.17	10.92	10.92	11.35	5.73	11.35	5.73	0.46	0.05	0.17	0.46
0.18	0.47	0.05	0.18	0.47	0.09	0.15	0.47	0.09	0.15	10.49	10.49	11.23	4.82	11.23	4.82	0.47	0.06	0.15	0.47
0.14	0.58	0.05	0.14	0.58	0.05	0.18	0.58	0.05	0.18	10.36	10.36	11.59	4.93	11.59	4.93	0.58	0.05	0.14	0.58
0.19	0.57	0.08	0.19	0.57	0.08	0.19	0.57	0.08	0.19	10.89	10.89	9.52	5.93	9.52	5.93	0.57	0.08	0.18	0.57
0.18	0.53	0.09	0.18	0.53	0.06	0.16	0.53	0.06	0.16	10.75	10.75	10.58	5.34	10.58	5.34	0.53	0.09	0.16	0.53
0.16	0.57	0.06	0.16	0.57	0.08	0.17	0.57	0.08	0.17	10.68	10.68	10.23	5.92	10.23	5.92	0.57	0.1	0.15	0.57
0.15	0.59	0.07	0.15	0.59	0.09	0.19	0.59	0.09	0.19	10.23	10.23	9.65	5.16	9.65	5.16	0.59	0.08	0.17	0.59
0.18	0.63	0.06	0.18	0.63	0.07	0.16	0.63	0.07	0.16	10.46	10.46	9.25	5.86	9.25	5.86	0.63	0.09	0.18	0.63
0.13	0.58	0.08	0.13	0.58	0.06	0.18	0.58	0.06	0.18	11.26	11.26	10.64	5.92	10.64	5.92	0.58	0.07	0.17	0.58
0.18	0.48	0.07	0.18	0.48	0.08	0.19	0.48	0.08	0.19	11.08	11.08	9.58	5.76	9.58	5.76	0.48	0.11	0.16	0.48
0.19	0.58	0.09	0.19	0.58	0.04	0.18	0.58	0.04	0.18	10.95	10.95	9.26	5.93	9.26	5.93	0.58	0.05	0.14	0.58
0.13	0.67	0.07	0.13	0.67	0.08	0.19	0.67	0.08	0.19	10.46	10.46	9.38	5.84	9.38	5.84	0.67	0.06	0.18	0.67
0.14	0.63	0.06	0.14	0.63	0.05	0.15	0.63	0.05	0.15	10.34	10.34	9.68	5.86	9.68	5.86	0.63	0.08	0.19	0.63
0.18	0.58	0.04	0.18	0.58	0.08	0.16	0.58	0.08	0.16	10.89	10.89	11.59	5.79	11.59	5.79	0.58	0.07	0.17	0.58
0.17	0.49	0.06	0.17	0.49	0.06	0.17	0.49	0.06	0.17	10.67	10.67	10.54	5.76	10.54	5.76	0.49	0.06	0.2	0.49
0.18	0.55	0.07	0.18	0.55	0.09	0.16	0.55	0.09	0.16	11.24	11.24	11.21	6.13	11.21	6.13	0.55	0.08	0.18	0.55
0.16	0.63	0.06	0.16	0.63	0.05	0.14	0.63	0.05	0.14	11.34	11.34	10.59	6.35	10.59	6.35	0.63	0.08	0.19	0.63
0.17	0.58	0.08	0.17	0.58	0.04	0.15	0.58	0.04	0.15	10.59	10.59	9.68	5.94	9.68	5.94	0.58	0.05	0.2	0.58
0.12	0.52	0.07	0.12	0.52	0.09	0.18	0.52	0.09	0.18	10.34	10.34	10.34	5.56	10.34	5.56	0.52	0.07	0.18	0.52
0.15	0.69	0.05	0.15	0.69	0.08	0.15	0.69	0.08	0.15	10.56	10.56	11.38	4.89	11.38	4.89	0.69	0.06	0.15	0.69
0.16	0.48	0.06	0.16	0.48	0.06	0.16	0.48	0.06	0.16	10.34	10.34	10.38	6.12	10.38	6.12	0.48	0.08	0.17	0.48
0.17	0.57	0.06	0.17	0.57	0.07	0.18	0.57	0.07	0.18	10.27	10.27	1.82	5.83	1.82	5.83	0.57	0.09	0.14	0.57
0.13	0.61	0.05	0.13	0.61	0.06	0.19	0.61	0.06	0.19	10.85	10.85	8.99	5.57	8.99	5.57	0.61	0.1	0.16	0.61
0.15889	0.56028	0.06667	0.15889	0.56028	0.06806	0.17028	0.56028	0.06806	0.17028	10.7572	10.7572	9.88917	5.65472	9.88917	5.65472	0.56028	0.07333	0.17028	0.56028

O-61	O-62	O-63	O-64	O-65	O-66	O-67	O-68	O-69	O-70	O-71	O-72	O-73	O-74	O-75	O-76	O-77	O-78	O-79	O-80
0.05	0.18	7.68	10.96	0.43	0.04	0.06	0.76	2.53	0.43	0.04	0.06	0.76	2.53	8.85	4.98	6.53	8.38	8.85	4.98
0.09	0.17	6.85	11.24	0.58	0.09	0.08	0.93	2.68	0.58	0.09	0.08	0.93	2.68	9.32	5.68	8.26	7.56	9.32	5.68
0.05	0.18	8.56	10.58	0.42	0.08	0.07	0.85	2.95	0.42	0.08	0.07	0.85	2.95	9.32	6.23	6.38	6.89	9.32	6.23
0.07	0.16	6.95	10.67	0.65	0.1	0.09	0.95	2.84	0.65	0.1	0.09	0.95	2.84	10.65	5.92	7.28	7.56	10.65	5.92
0.06	0.19	8.35	10.94	0.58	0.08	0.08	0.84	2.68	0.58	0.08	0.08	0.84	2.68	10.98	5.46	6.85	7.24	10.98	5.46
0.08	0.18	7.85	11.25	0.53	0.07	0.06	0.96	2.57	0.53	0.07	0.06	0.96	2.57	8.56	5.37	6.92	7.83	8.56	5.37
0.1	0.2	7.25	11.34	0.49	0.08	0.08	0.84	2.85	0.49	0.08	0.08	0.84	2.85	11.82	5.83	6.37	7.68	11.82	5.83
0.08	0.18	6.96	10.85	0.56	0.05	0.05	0.82	2.76	0.56	0.05	0.05	0.82	2.76	11.35	5.49	8.58	8.24	11.35	5.49
0.09	0.15	8.35	10.97	0.63	0.08	0.09	0.86	2.95	0.63	0.08	0.09	0.86	2.95	10.65	5.93	8.79	8.35	10.65	5.93
0.06	0.18	7.75	11.24	0.58	0.09	0.1	0.76	2.84	0.58	0.09	0.1	0.76	2.84	8.95	5.84	7.79	7.26	8.95	5.84
0.08	0.17	6.95	11.02	0.67	0.07	0.09	0.92	2.76	0.67	0.07	0.09	0.92	2.76	9.67	6.12	8.23	7.68	9.67	6.12
0.05	0.16	7.21	10.88	0.48	0.06	0.08	0.84	2.85	0.48	0.06	0.08	0.84	2.85	9.38	6.08	7.93	7.49	9.38	6.08
0.07	0.15	6.58	10.79	0.53	0.08	0.05	0.83	2.81	0.53	0.08	0.05	0.83	2.81	10.25	4.65	8.35	7.38	10.25	4.65
0.05	0.17	8.32	10.96	0.46	0.04	0.07	0.92	2.96	0.46	0.04	0.07	0.92	2.96	8.92	5.83	6.93	7.16	8.92	5.83
0.06	0.15	6.35	11.08	0.47	0.09	0.06	0.86	2.89	0.47	0.09	0.06	0.86	2.89	10.96	4.82	6.79	7.29	10.96	4.82
0.05	0.14	6.35	10.86	0.58	0.05	0.08	0.94	2.91	0.58	0.05	0.08	0.94	2.91	11.25	5.38	6.82	7.82	11.25	5.38
0.08	0.18	7.96	11.24	0.57	0.08	0.07	0.82	2.57	0.57	0.08	0.07	0.82	2.57	11.35	6.02	7.83	6.93	11.35	6.02
0.09	0.16	6.86	11.08	0.53	0.08	0.08	0.86	2.78	0.53	0.08	0.08	0.86	2.78	10.85	5.24	7.92	8.16	10.85	5.24
0.1	0.15	9.21	11.34	0.57	0.07	0.05	0.77	2.93	0.57	0.07	0.05	0.77	2.93	9.68	4.85	7.68	8.24	9.68	4.85
0.08	0.17	7.58	10.58	0.59	0.07	0.09	0.92	3.12	0.59	0.07	0.09	0.92	3.12	9.86	5.37	7.98	7.83	9.86	5.37
0.09	0.18	7.68	10.85	0.63	0.1	0.11	0.78	3.35	0.63	0.1	0.11	0.78	3.35	8.93	5.46	6.83	7.53	8.93	5.46
0.07	0.17	8.21	11.68	0.58	0.08	0.08	0.91	2.56	0.58	0.08	0.08	0.91	2.56	9.58	5.82	6.79	7.49	9.58	5.82
0.11	0.16	6.93	11.35	0.48	0.06	0.09	0.86	2.68	0.48	0.06	0.09	0.86	2.68	9.08	5.92	6.92	7.68	9.08	5.92
0.05	0.14	6.84	10.98	0.58	0.09	0.05	0.9	2.95	0.58	0.09	0.05	0.9	2.95	11.68	5.76	6.76	7.82	11.68	5.76
0.06	0.18	7.85	11.53	0.67	0.08	0.09	0.86	2.76	0.67	0.08	0.09	0.86	2.76	11.96	5.68	8.23	7.49	11.96	5.68
0.08	0.19	8.21	11.68	0.63	0.07	0.06	0.84	3.02	0.63	0.07	0.06	0.84	3.02	11.85	5.79	7.25	6.86	11.85	5.79
0.07	0.17	7.68	10.79	0.58	0.06	0.08	0.76	2.85	0.58	0.06	0.08	0.76	2.85	10.56	5.92	6.89	6.93	10.56	5.92
0.06	0.2	8.35	10.81	0.49	0.08	0.07	0.83	2.57	0.49	0.08	0.07	0.83	2.57	11.26	5.64	6.93	7.28	11.26	5.64
0.08	0.18	6.35	11.08	0.55	0.09	0.09	0.79	3.22	0.55	0.09	0.09	0.79	3.22	10.68	4.68	7.82	7.93	10.68	4.68
0.08	0.19	7.75	11.11	0.63	0.07	0.08	0.92	2.58	0.63	0.07	0.08	0.92	2.58	9.68	6.04	8.93	8.21	9.68	6.04
0.05	0.2	7.25	10.82	0.58	0.08	0.06	0.93	3.29	0.58	0.08	0.06	0.93	3.29	8.93	4.38	6.92	7.82	8.93	4.38
0.07	0.18	7.86	11.36	0.52	0.09	0.07	0.87	2.58	0.52	0.09	0.07	0.87	2.58	11.65	5.52	7.83	8.35	11.65	5.52
0.06	0.15	6.54	11.85	0.69	0.07	0.08	0.84	2.67	0.69	0.07	0.08	0.84	2.67	10.85	5.38	7.62	6.92	10.85	5.38
0.08	0.17	6.84	10.98	0.48	0.06	0.05	0.88	2.84	0.48	0.06	0.05	0.88	2.84	9.85	5.92	8.21	8.38	9.85	5.92
0.09	0.14	7.35	11.63	0.57	0.05	0.07	0.87	2.95	0.57	0.05	0.07	0.87	2.95	10.24	5.73	6.62	6.96	10.24	5.73
0.1	0.16	7.09	10.48	0.61	0.07	0.11	0.78	2.68	0.61	0.07	0.11	0.78	2.68	9.96	6.12	7.38	7.76	9.96	6.12
0.07333	0.17028	7.46389	11.0792	0.56028	0.07361	0.07556	0.8575	2.82722	0.56028	0.07361	0.07556	0.8575	2.82722	10.26	5.57917	7.44833	7.62167	10.26	5.57917

O-81	O-82	O-83	O-84	O-85	O-86	O-87	O-88	O-89	O-90	O-91	O-92	O-93	O-94	O-95	O-96	O-97	O-98	O-99	O-100
6.53	8.38	10.25	7.56	0.43	0.45	0.49	8.52	8.76	7.54	2.68	2.68	6.93	6.93	0.43	0.45	0.49	8.52	8.76	7.54
8.26	7.56	10.68	8.21	0.58	0.42	0.43	8.68	8.93	7.21	3.12	3.12	8.26	8.26	0.58	0.42	0.43	8.68	8.93	7.21
6.38	6.89	11.38	6.57	0.42	0.48	0.48	8.34	9.26	6.96	3.35	3.35	7.68	7.68	0.42	0.48	0.48	8.34	9.26	6.96
7.28	7.56	9.92	8.21	0.65	0.41	0.51	9.21	7.89	7.15	2.46	2.46	7.25	7.25	0.65	0.41	0.51	9.21	7.89	7.15
6.85	7.24	10.89	7.68	0.58	0.46	0.49	8.65	8.68	7.82	2.59	2.59	8.34	8.34	0.58	0.46	0.49	8.65	8.68	7.82
6.92	7.83	10.65	7.18	0.53	0.49	0.46	8.93	8.24	7.64	2.86	2.86	8.96	8.96	0.53	0.49	0.46	8.93	8.24	7.64
6.37	7.68	11.68	7.34	0.49	0.48	0.53	8.73	8.67	7.19	2.76	2.76	6.99	6.99	0.49	0.48	0.53	8.73	8.67	7.19
8.58	8.24	9.99	8.08	0.56	0.48	0.48	8.76	8.39	7.35	2.93	2.93	8.65	8.65	0.56	0.48	0.48	8.76	8.39	7.35
8.79	8.35	10.26	6.92	0.63	0.43	0.47	8.35	9.12	8.01	3.21	3.21	8.23	8.23	0.63	0.43	0.47	8.35	9.12	8.01
7.79	7.26	10.36	7.35	0.58	0.46	0.41	8.65	8.25	7.52	2.85	2.85	7.58	7.58	0.58	0.46	0.41	8.65	8.25	7.52
8.23	7.68	10.95	7.16	0.67	0.48	0.49	8.93	8.49	7.28	2.62	2.62	8.59	8.59	0.67	0.48	0.49	8.93	8.49	7.28
7.93	7.49	10.49	7.42	0.48	0.43	0.54	8.92	8.76	7.34	2.86	2.86	7.96	7.96	0.48	0.43	0.54	8.92	8.76	7.34
8.35	7.38	10.23	8.21	0.53	0.49	0.49	8.59	8.34	7.65	2.49	2.49	8.64	8.64	0.53	0.49	0.49	8.59	8.34	7.65
6.93	7.16	11.35	6.89	0.46	0.45	0.47	8.63	8.76	7.84	2.82	2.82	8.35	8.35	0.46	0.45	0.47	8.63	8.76	7.84
6.79	7.29	10.98	7.65	0.47	0.43	0.46	9.08	8.25	7.09	3.12	3.12	7.74	7.74	0.47	0.43	0.46	9.08	8.25	7.09
6.82	7.82	10.49	6.95	0.58	0.45	0.43	8.77	8.19	7.35	2.95	2.95	8.25	8.25	0.58	0.45	0.43	8.77	8.19	7.35
7.83	6.93	10.54	7.49	0.57	0.48	0.47	8.93	8.59	7.43	2.93	2.93	8.64	8.64	0.57	0.48	0.47	8.93	8.59	7.43
7.92	8.16	11.52	8.09	0.53	0.4	0.48	8.84	9.05	6.89	2.94	2.94	9.21	9.21	0.53	0.4	0.48	8.84	9.05	6.89
7.68	8.24	10.35	6.95	0.57	0.42	0.43	8.68	7.88	7.85	2.76	2.76	8.92	8.92	0.57	0.42	0.43	8.68	7.88	7.85
7.98	7.83	10.49	7.26	0.59	0.48	0.54	9.16	8.25	7.96	3.02	3.02	7.56	7.56	0.59	0.48	0.54	9.16	8.25	7.96
6.83	7.53	10.67	7.21	0.63	0.43	0.48	8.87	8.96	7.84	3.31	3.31	7.81	7.81	0.63	0.43	0.48	8.87	8.96	7.84
6.79	7.49	10.89	7.85	0.58	0.48	0.49	8.86	8.15	7.54	3.24	3.24	7.96	7.96	0.58	0.48	0.49	8.86	8.15	7.54
6.92	7.68	10.82	7.46	0.48	0.41	0.52	8.59	9.13	7.19	2.58	2.58	8.84	8.84	0.48	0.41	0.52	8.59	9.13	7.19
6.76	7.82	11.35	8.09	0.58	0.47	0.42	8.93	7.98	7.28	2.94	2.94	7.62	7.62	0.58	0.47	0.42	8.93	7.98	7.28
8.23	7.49	11.67	7.32	0.67	0.42	0.46	8.95	7.88	7.64	2.76	2.76	7.25	7.25	0.67	0.42	0.46	8.95	7.88	7.64
7.25	6.86	10.34	7.16	0.63	0.43	0.41	9.08	9.21	7.51	2.82	2.82	8.35	8.35	0.63	0.43	0.41	9.08	9.21	7.51
6.89	6.93	10.54	7.24	0.58	0.48	0.51	9.3	8.56	8.32	2.96	2.96	8.68	8.68	0.58	0.48	0.51	9.3	8.56	8.32
6.93	7.28	10.67	7.92	0.49	0.43	0.48	8.82	8.93	6.98	3.01	3.01	8.62	8.62	0.49	0.43	0.48	8.82	8.93	6.98
7.82	7.93	10.49	6.96	0.55	0.46	0.47	8.93	8.76	7.25	2.99	2.99	6.99	6.99	0.55	0.46	0.47	8.93	8.76	7.25
8.93	8.21	11.19	8.22	0.63	0.48	0.43	8.75	8.28	7.46	3.21	3.21	8.84	8.84	0.63	0.48	0.43	8.75	8.28	7.46
6.92	7.82	11.76	6.95	0.58	0.49	0.48	9.24	8.34	7.01	2.85	2.85	7.93	7.93	0.58	0.49	0.48	9.24	8.34	7.01
7.83	8.35	9.62	7.35	0.52	0.42	0.46	8.62	7.93	7.96	2.96	2.96	8.85	8.85	0.52	0.42	0.46	8.62	7.93	7.96
7.62	6.92	9.76	7.46	0.69	0.43	0.47	8.88	8.69	7.89	2.49	2.49	7.29	7.29	0.69	0.43	0.47	8.88	8.69	7.89
8.21	8.38	10.38	7.16	0.48	0.42	0.42	9.12	8.37	8.03	2.77	2.77	7.93	7.93	0.48	0.42	0.42	9.12	8.37	8.03
6.62	6.96	11.25	7.49	0.57	0.48	0.46	8.59	9.34	7.49	2.84	2.84	8.24	8.24	0.57	0.48	0.46	8.59	9.34	7.49
7.38	7.76	11.64	8.01	0.61	0.47	0.48	8.63	8.46	7.68	2.89	2.89	9.08	9.08	0.61	0.47	0.48	8.63	8.46	7.68
7.44833	7.62167	10.7358	7.47278	0.56028	0.45194	0.47194	8.81972	8.54778	7.50389	2.88722	2.88722	8.13917	8.13917	0.56028	0.45194	0.47194	8.81972	8.54778	7.50389

**Penyesuaian dengan cara Objektif**

<b>Faktor</b>	A-4, B-4, C-4, D-4		A-5, B-5, C-5, D-5		A-6, B-6, C-6, D-6	
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1.12		1.03		1.21	
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16	
anggota terpakai	D	5	D	5	D	
pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	P	2	P	
<b>total faktor</b>	16		16		16	
<b>Total penyesuaian</b>	1.2992		1.1948		1.4036	

<b>kelonggaran</b>	A-4, B-4, C-4, D-4		A-5, B-5, C-5, D-5		A-6, B-6, C-6, D-6	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	3.50%		3.50%		3.50%	
sikap kerja	0.50%		0.50%		0.50%	
gerakan kerja	3%		3%		3%	
Kelelahan mata	6.50%		6.50%		6.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	21%		21%		21%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	123%		123%		123%	

### Lanjutan penyesuaian dengan cara Objektif

<b>Faktor</b>	A-10, B-9, C-9, D-9		A-11, B-10, C-10, D-10		A-33, B-31, C-24, D-31	
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1.1		1.1		1.12	
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16	
anggota terpakai	D	5	D	5	D	
pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	P	2	P	
<b>total faktor</b>	16		16		16	
<b>Total penyesuaian</b>	1.276		1.276		1.2992	
<b>kelonggaran</b>	A-10, B-9, C-9, D-9		A-11, B-10, C-10, D-10		A-33, B-31, C-24, D-31	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	3.50%		3.50%		3.50%	
sikap kerja	0.50%		0.50%		0.50%	
gerakan kerja	3%		3%		3%	
Kelelahan mata	6.50%		6.50%		6.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	21%		21%		21%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	123%		123%		123%	

**Lanjutan penyesuaian dengan cara Objektif**

<b>Faktor</b>	A-53, B-51, C-33, D-51		A-54, B-52, D-52		A-61, B-59, C-38, D-59	
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	0.98		1.21		1.02	
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16	
anggota terpakai	D	5	D	5	D	
pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	P	2	P	
<b>total faktor</b>	16		16		16	
<b>Total penyesuaian</b>	1.1368		1.4036		1.1832	

<b>kelonggaran</b>	A-53, B-51, C-33, D-51		A-54, B-52, D-52		A-61, B-59, C-38, D-59	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	3.50%		3.50%		3.50%	
sikap kerja	0.50%		0.50%		0.50%	
gerakan kerja	3%		3%		3%	
Kelelahan mata	6.50%		6.50%		6.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	21%		21%		21%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	123%		123%		123%	

**Lanjutan penyesuaian dengan cara Objektif**

<b>Faktor</b>	A-68, B-66, C-40, D-66		A-75, B-73, C-43, D-73		A-80, B-78, C-48, D-78	
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1.13		1.01		1.19	
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16	
anggota terpakai	D	5	D	5	D	
pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	P	2	P	
<b>total faktor</b>	16		16		16	
<b>Total penyesuaian</b>	1.3108		1.1716		1.3804	
 <b>kelonggaran</b>	 A-68, B-66, C-40, D-66		 A-75, B-73, C-43, D-73		 A-80, B-78, C-48, D-78	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	3.50%		3.50%		3.50%	
sikap kerja	0.50%		0.50%		0.50%	
gerakan kerja	3%		3%		3%	
Kelelahan mata	6.50%		6.50%		6.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	21%		21%		21%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	123%		123%		123%	

**Lanjutan penyesuaian dengan cara Objektif**

<b>Faktor</b>	A-82, B-80, C-50, D-80	A-85, B-83, C-53, D-83	A-86, B-84, C-54, D-84
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1.11	0.96	1.15
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16	1.16	1.16
anggota terpakai	D	5	D
pedal kaki	G	5	G
penggunaan tangan	H	0	H
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K
peralatan	P	2	P
<b>total faktor</b>	16	16	16
<b>Total penyesuaian</b>	1.2876	1.1136	1.334
<hr/>			
<b>kelonggaran</b>	A-82, B-80, C-50, D-80	A-85, B-83, C-53, D-83	A-86, B-84, C-54, D-84
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	3.50%	3.50%	3.50%
sikap kerja	0.50%	0.50%	0.50%
gerakan kerja	3%	3%	3%
Kelelahan mata	6.50%	6.50%	6.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	21%	21%	21%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	123%	123%	123%

### Lanjutan penyesuaian dengan cara Objektif

<b>Faktor</b>	A-107, B-105, C-75, D-105		A-113, B-111, C-81, D-111		A-119, B-117, C-87, D-117	
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1.16		1.08		0.97	
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16	
anggota terpakai	D	5	D	5	D	
pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	P	2	P	
<b>total faktor</b>	16		16		16	
<b>Total penyesuaian</b>	1.3456		1.2528		1.1252	

<b>kelonggaran</b>	A-107, B-105, C-75, D-105		A-113, B-111, C-81, D-111		A-119, B-117, C-87, D-117	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	3.50%		3.50%		3.50%	
sikap kerja	0.50%		0.50%		0.50%	
gerakan kerja	3%		3%		3%	
Kelelahan mata	6.50%		6.50%		6.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	21%		21%		21%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	123%		123%		123%	

**Lanjutan penyesuaian dengan cara Objektif**

<b>Faktor</b>	A-141, B-139, C-109, D-139	A-142, B-140, C-110, D-140	A-143, B-141, C-111, D-141
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1.02	0.92	1.21
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16	1.16	1.16
anggota terpakai	D	5	D
pedal kaki	G	5	G
penggunaan tangan	H	0	H
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K
peralatan	P	2	P
<b>total faktor</b>	16	16	16
<b>Total penyesuaian</b>	1.1832	1.0672	1.4036
<b>kelonggaran</b>	A-141, B-139, C-109, D-139	A-142, B-140, C-110, D-140	A-143, B-141, C-111, D-141
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	3.50%	3.50%	3.50%
sikap kerja	0.50%	0.50%	0.50%
gerakan kerja	3%	3%	3%
Kelelahan mata	6.50%	6.50%	6.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	21%	21%	21%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	123%	123%	123%

### Lanjutan penyesuaian dengan cara Objektif

<b>Faktor</b>	A-152, B-150, C-120, D-150		A-153, B-151, C-121, D-151		A-158, B-156, C-126, D-156	
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1.02		1.06		0.96	
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16	
anggota terpakai	D	5	D	5	D	
pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	P	2	P	
<b>total faktor</b>	16		16		16	
<b>Total penyesuaian</b>	1.1832		1.2296		1.1136	

<b>kelonggaran</b>	A-152, B-150, C-120, D-150		A-153, B-151, C-121, D-151		A-158, B-156, C-126, D-156	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	3.50%		3.50%		3.50%	
sikap kerja	0.50%		0.50%		0.50%	
gerakan kerja	3%		3%		3%	
Kelelahan mata	6.50%		6.50%		6.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	21%		21%		21%	
<b>kelonggaran tak terhindarkan</b>	2%		2%		2%	

<b>Total kelonggaran</b>	123%	123%	123%
--------------------------	------	------	------

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara objektif

Faktor	A-160, B-158, C-128, D-158	A-167, B-165, C-135, D-165	A-173, B-171, C-141, D-171
kecepatan kerja (p1)	1.12	1.24	1.14
kesulitan kerja (p2)	1.16	1.16	1.16
anggota terpakai	D	5	D
pedal kaki	G	5	G
penggunaan tangan	H	0	H
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K
peralatan	P	2	P
<b>total faktor</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Total penyesuaian</b>	<b>1.2992</b>	<b>1.4384</b>	<b>1.3224</b>

kelonggaran	A-160, B-158, C-128, D-158	A-167, B-165, C-135, D-165	A-173, B-171, C-141, D-171
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	3.50%	3.50%	3.50%
sikap kerja	0.50%	0.50%	0.50%
gerakan kerja	3%	3%	3%
Kelelahan mata	6.50%	6.50%	6.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%

<b>total faktor</b>	21%	21%	21%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	123%	123%	123%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara objektif

<b>Faktor</b>	A-178, B-176, C-146, D-176		A-187, B-185, C-155, D-185		A-220, B-218, C-188, D-218	
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1.08		1.13		0.97	
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16	
anggota terpakai	D	5	D	5	D	
pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	P	2	P	
<b>total faktor</b>	16		16		16	
<b>Total penyesuaian</b>	1.2528		1.3108		1.1252	

<b>kelonggaran</b>	A-178, B-176, C-146, D-176		A-187, B-185, C-155, D-185		A-220, B-218, C-188, D-218	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	3.50%		3.50%		3.50%	
sikap kerja	0.50%		0.50%		0.50%	
gerakan kerja	3%		3%		3%	
Kelelahan mata	6.50%		6.50%		6.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	

keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	21%	21%	21%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	123%	123%	123%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara objektif

Faktor	A-239, B-237, C-207, D-237	A-240, B-238, C-208, D-238	A-243, B-241, C-211, D-241
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1.13	1.02	1
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16	1.16	1.16
anggota terpakai	D	5	D
pedal kaki	G	5	G
penggunaan tangan	H	0	H
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K
peralatan	P	2	P
<b>total faktor</b>	16	16	16
<b>Total penyesuaian</b>	1.3108	1.1832	1.16

kelonggaran	A-239, B-237, C-207, D-237	A-240, B-238, C-208, D-238	A-243, B-241, C-211, D-241
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	3.50%	3.50%	3.50%
sikap kerja	0.50%	0.50%	0.50%
gerakan kerja	3%	3%	3%

Kelelahan mata	6.50%	6.50%	6.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	21%	21%	21%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	123%	123%	123%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara objektif

Faktor	A-245, B-243, C-213, D-243		A-246, B-244, C-214, D-244		A-247, B-245, C-215, D-245	
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1.14		1.14		0.97	
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16	
anggota terpakai	D	5	D	5	D	
pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	P	2	P	
<b>total faktor</b>	16		16		16	
<b>Total penyesuaian</b>	1.3224		1.3224		1.1252	
kelonggaran	A-245, B-243, C-213, D-243		A-246, B-244, C-214, D-244		A-247, B-245, C-215, D-245	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	3.50%		3.50%		3.50%	

sikap kerja	0.50%	0.50%	0.50%
gerakan kerja	3%	3%	3%
Kelelahan mata	6.50%	6.50%	6.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	<b>21%</b>	<b>21%</b>	<b>21%</b>
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	<b>123%</b>	<b>123%</b>	<b>123%</b>

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara objektif

Faktor	A-251, B-249, C-219, D-249		C-222		C-223	
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	0.97		1.21		0.96	
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16	
anggota terpakai	D	5	D	5	D	
pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	P	2	P	
<b>total faktor</b>	16		16		16	
<b>Total penyesuaian</b>	1.1252		1.4036		1.1136	
<b>kelonggaran</b>	A-251, B-249, C-219, D-249		C-222		C-223	

kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	3.50%	3.50%	3.50%
sikap kerja	0.50%	0.50%	0.50%
gerakan kerja	3%	3%	3%
Kelelahan mata	6.50%	6.50%	6.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	21%	21%	21%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	123%	123%	123%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara objektif

Faktor	A-257, B-255, C-227, D-255		A-258, B-256, C-228, D-256		A-259, B-257, C-229, D-257	
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1.08		1.13		1.16	
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16	
anggota terpakai	D	5	D	5	D	
pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	P	2	P	
<b>total faktor</b>	16		16		16	
<b>Total penyesuaian</b>	1.2528		1.3108		1.3456	

<b>kelonggaran</b>	A-257, B-255, C-227, D-255	A-258, B-256, C-228, D-256	A-259, B-257, C-229, D-257
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	3.50%	3.50%	3.50%
sikap kerja	0.50%	0.50%	0.50%
gerakan kerja	3%	3%	3%
Kelelahan mata	6.50%	6.50%	6.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	21%	21%	21%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	123%	123%	123%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara objektif

<b>Faktor</b>	A-263, B-261, C-233, D-2261		B-262		B-263
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	0.94		1.26		1.29
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16
anggota terpakai	D	5	D	5	D
pedal kaki	G	5	G	5	G
penggunaan tangan	H	0	H	0	H
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K
peralatan	P	2	P	2	P

<b>total faktor</b>	16	16	16
<b>Total penyesuaian</b>	1.0904	1.4616	1.4964
<b>kelonggaran</b>	A-263, B-261, C-233, D-2261	B-262	B-263
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	3.50%	3.50%	3.50%
sikap kerja	0.50%	0.50%	0.50%
gerakan kerja	3%	3%	3%
Kelelahan mata	6.50%	6.50%	6.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	21%	21%	21%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	123%	123%	123%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara objektif

<b>Faktor</b>	A-265, B-266, C-235, D-263		A-266, B-267, C-236, D-264		A-267, B-268, C-237, D-265	
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	0.98		1.12		1.08	
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.16		1.16	
anggota terpakai	D	5	D	5	D	
pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	

koordinasi mata dengan tangan	K P	4 2	K P	4 2	K P	
peralatan						
<b>total faktor</b>		16		16		16
<b>Total penyesuaian</b>		1.1368		1.2992		1.2528
<b>kelonggaran</b>	A-265, B-266, C-235, D-263		A-266, B-267, C-236, D-264		A-267, B-268, C-237, D-265	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	3.50%		3.50%		3.50%	
sikap kerja	0.50%		0.50%		0.50%	
gerakan kerja	3%		3%		3%	
Kelelahan mata	6.50%		6.50%		6.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	21%		21%		21%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	123%		123%		123%	

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara objektif

<b>Faktor</b>	A-269, B-270, C-239, D-267	A-275, B-276, C-245, D-273	A-285, B-286, C-253
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	0.97	0.95	1.13
<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16	1.16	1.16
anggota terpakai	D 5	D 5	D

pedal kaki	G	5	G	5	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	P	2	P	
<b>total faktor</b>		16		16		16
<b>Total penyesuaian</b>		1.1252		1.102		1.3108

<b>kelonggaran</b>	A-269, B-270, C-239, D-267	A-275, B-276, C-245, D-273	A-285, B-286, C-253
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	3.50%	3.50%	3.50%
sikap kerja	0.50%	0.50%	0.50%
gerakan kerja	3%	3%	3%
Kelelahan mata	6.50%	6.50%	6.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	21%	21%	21%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	123%	123%	123%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara objektif

<b>Faktor</b>	A-287, B-288, C-255, D-283	A-298, B-299, C-264, D-294	B-303, C-268, D-298
<b>kecepatan kerja (p1)</b>	1	0.95	1.08

<b>kesulitan kerja (p2)</b>	1.16		1.06		1.16	
anggota terpakai	D	5	B	1	D	
pedal kaki	G	5	F	0	G	
penggunaan tangan	H	0	H	0	H	
koordinasi mata dengan tangan	K	4	K	4	K	
peralatan	P	2	O	1	P	
<b>total faktor</b>	16		6		16	
<b>Total penyesuaian</b>	1.16		1.007		1.2528	

<b>kelonggaran</b>	A-287, B-288, C-255, D-283	A-298, B-299, C-264, D-294	B-303, C-268, D-298
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	3.50%	3.50%	3.50%
sikap kerja	0.50%	0.50%	0.50%
gerakan kerja	3%	3%	3%
Kelelahan mata	6.50%	6.50%	6.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	21%	21%	21%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	123%	123%	123%

Penyesuaian dengan cara westinghouse

<b>Faktor</b>	A-1, B-1, C-1, D-1		A-2, B-2, C-2, D-2		A-3, B-3, C-3, D-3	
keterampilan	C1	0.06	B2	0.08	C2	
usaha	C1	0.05	C2	0.02	B2	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	C	0.01	D	0	C	
<b>total faktor</b>	0.14		0.12		0.14	
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.14		1.12		1.14	
<b>kelonggaran</b>	A-1, B-1, C-1, D-1		A-2, B-2, C-2, D-2		A-3, B-3, C-3, D-3	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	12%		7%		12%	
sikap kerja	1.50%		1.50%		1.50%	
gerakan kerja	0%		0%		0%	
Kelelahan mata	3.50%		3.50%		3.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	25%		20%		25%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	26%		21%		26%	
kelonggaran	126%		121%		126%	

**Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse**

<b>Faktor</b>	A-9, B-8, C-8, D-8		A-12, B-11, C-11, D-11		A-13, B-12, C-12, D-12	
keterampilan	B2	0.08	D	0	C1	
usaha	C2	0.02	C1	0.05	C2	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	C	0.01	C	0.01	D	
<b>total faktor</b>	0.13		0.08		0.1	
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.13		1.08		1.1	
 <b>kelonggaran</b>	 A-9, B-8, C-8, D-8		 A-12, B-11, C-11, D-11		 A-13, B-12, C-12, D-12	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	7%		7%		7%	
sikap kerja	1.50%		1.50%		1.50%	
gerakan kerja	0%		0%		0%	
Kelelahan mata	3.50%		3.50%		3.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	20%		20%		20%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	21%		21%		21%	
<b>kelonggaran</b>	121%		121%		121%	

### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

<b>Faktor</b>	A-29, B-27, C-20, D-27		A-30, B-28, C-21, D-28		A-31, B-29, C-22, D-29	
keterampilan	C1	0.06	B2	0.08	D	
usaha	C1	0.05	C2	0.02	B2	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	C	0.01	C	0.01	C	
<b>total faktor</b>	0.14		0.13		0.11	
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.14		1.13		1.11	

<b>kelonggaran</b>	A-29, B-27, C-20, D-27		A-30, B-28, C-21, D-28		A-31, B-29, C-22, D-29	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	12%		7%		12%	
sikap kerja	1.50%		1.50%		1.50%	
gerakan kerja	0%		0%		0%	
Kelelahan mata	3.50%		3.50%		3.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	25%		20%		25%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	26%		21%		26%	
<b>kelonggaran</b>	126%		121%		126%	

**Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse**

<b>Faktor</b>	A-39, B-37, C-25, D-37	A-40, B-38, C-26, D-38	A-41, B-39, C-27, D-39
keterampilan	C1	0.06	C1
usaha	C1	0.05	C1
kondisi kerja	C	0.02	C
konsistensi	C	0.01	C
<b>total faktor</b>	0.14	0.14	0.13
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.14	1.14	1.13
<b>kelonggaran</b>	A-39, B-37, C-25, D-37	A-40, B-38, C-26, D-38	A-41, B-39, C-27, D-39
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	12%	7%	12%
sikap kerja	1.50%	1.50%	1.50%
gerakan kerja	0%	0%	0%
Kelelahan mata	3.50%	3.50%	3.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	25%	20%	25%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	26%	21%	26%
kelonggaran	126%	121%	126%

**Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse**

<b>Faktor</b>	A-46, B-44, C-29, D-44	A-47, B-45, C-30, D-45	A-57, B-55, C-34, D-55
keterampilan	C2	0.03	C1
usaha	C1	0.05	C1
kondisi kerja	C	0.02	C
konsistensi	C	0.01	D
<b>total faktor</b>	0.11	0.14	0.13
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.11	1.14	1.13
<b>kelonggaran</b>	A-46, B-44, C-29, D-44	A-47, B-45, C-30, D-45	A-57, B-55, C-34, D-55
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	7%	12%	12%
sikap kerja	1.50%	1.50%	1.50%
gerakan kerja	0%	0%	0%
Kelelahan mata	3.50%	3.50%	3.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	20%	25%	25%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	21%	26%	26%
<b>kelonggaran</b>	121%	126%	126%

### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

<b>Faktor</b>	A-59, B-57, C-36, D-57		A-60, B-58, C-37, D-58		A-69, B-67, C-41, D-67	
keterampilan	D	0	C1	0.06	C1	
usaha	C2	0.02	B2	0.08	C1	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	C	0.01	C	0.01	C	
<b>total faktor</b>	0.05		0.17		0.14	
<b>total penyesuian ( p )</b>	1.05		1.17		1.14	
<b>kelonggaran</b>	A-59, B-57, C-36, D-57		A-60, B-58, C-37, D-58		A-69, B-67, C-41, D-67	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	12%		7%		7%	
sikap kerja	1.50%		1.50%		1.50%	
gerakan kerja	0%		0%		0%	
Kelelahan mata	3.50%		3.50%		3.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	25%		20%		20%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	26%		21%		21%	
<b>kelonggaran</b>	126%		121%		121%	

### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

<b>Faktor</b>	A-76, B-74, C-44, D-74		A-77, B-75, C-45, D-75		A-78, B-76, C-46, D-76	
keterampilan	B2	0.08	D	0	C1	
usaha	C2	0.02	B2	0.08	B2	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	C	0.01	C	0.01	C	
<b>total faktor</b>	0.13		0.11		0.17	
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.13		1.11		1.17	
<b>kelonggaran</b>	A-76, B-74, C-44, D-74		A-77, B-75, C-45, D-75		A-78, B-76, C-46, D-76	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	7%		12%		7%	
sikap kerja	1.50%		1.50%		1.50%	
gerakan kerja	0%		0%		0%	
Kelelahan mata	3.50%		3.50%		3.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	20%		25%		20%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	21%		26%		21%	
<b>kelonggaran</b>	121%		126%		121%	

**Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse**

<b>Faktor</b>	A-83, B-81, C-51, D-81	A-97, B-95, C-65, D-95	A-98, B-96, C-66, D-96
keterampilan	C1	0.06	B2
usaha	C1	0.05	C1
kondisi kerja	C	0.02	C
konsistensi	C	0.01	C
<b>total faktor</b>	0.14	0.16	0.08
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.14	1.16	1.08
<b>kelonggaran</b>	A-83, B-81, C-51, D-81	A-97, B-95, C-65, D-95	A-98, B-96, C-66, D-96
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	7%	12%	7%
sikap kerja	1.50%	1.50%	1.50%
gerakan kerja	0%	0%	0%
Kelelahan mata	3.50%	3.50%	3.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	20%	25%	20%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	21%	26%	21%
kelonggaran	121%	126%	121%

**Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse**

<b>Faktor</b>	A-100, B-98, C-68, D-98		A-109, B-107, C-77, D-107		A-110, B-108, C-78, D-108	
keterampilan	C1	0.06	C1	0.06	B2	
usaha	C1	0.05	C1	0.05	C2	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	C	0.01	C	0.01	C	
<b>total faktor</b>	0.14		0.14		0.13	
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.14		1.14		1.13	
<b>kelonggaran</b>	A-100, B-98, C-68, D-98		A-109, B-107, C-77, D-107		A-110, B-108, C-78, D-108	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	7%		12%		7%	
sikap kerja	1.50%		1.50%		1.50%	
gerakan kerja	0%		0%		0%	
Kelelahan mata	3.50%		3.50%		3.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	20%		25%		20%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	21%		26%		21%	
kelonggaran	121%		126%		121%	

### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

<b>Faktor</b>	A-112, B-110, C-80, D-110		A-121, B-119, C-89, D-119		A-122, B-120, C-90, D-120	
keterampilan	C1	0.06	C1	0.06	B2	
usaha	D	0	C1	0.05	C2	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	D	0	C	0.01	C	
<b>total faktor</b>	0.08		0.14		0.13	
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.08		1.14		1.13	
<b>kelonggaran</b>	A-112, B-110, C-80, D-110		A-121, B-119, C-89, D-119		A-122, B-120, C-90, D-120	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	7%		12%		7%	
sikap kerja	1.50%		1.50%		1.50%	
gerakan kerja	0%		0%		0%	
Kelelahan mata	3.50%		3.50%		3.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	20%		25%		20%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	21%		26%		21%	
kelonggaran	121%		126%		121%	

**Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse**

<b>Faktor</b>	A-147, B-145, C-115, D-145		A-148, B-146, C-116, D-146		A-149, B-147, C-117, D-147	
keterampilan	C1	0.06	C1	0.06	C1	
usaha	C1	0.05	C1	0.05	C2	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	D	0	C	0.01	C	
<b>total faktor</b>	0.13		0.14		0.11	
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.13		1.14		1.11	
<b>kelonggaran</b>	A-147, B-145, C-115, D-145		A-148, B-146, C-116, D-146		A-149, B-147, C-117, D-147	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	12%		7%		12%	
sikap kerja	1.50%		1.50%		1.50%	
gerakan kerja	0%		0%		0%	
Kelelahan mata	3.50%		3.50%		3.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	25%		20%		25%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	26%		21%		26%	

kelonggaran	126%	121%	126%
-------------	------	------	------

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

Faktor	A-154, B-152, C-122, D-152	A-163, B-161, C-131, D-161	A-164, B-162, C-132, D-162
keterampilan	B2	0.08	C1
usaha	C2	0.02	B2
kondisi kerja	C	0.02	C
konsistensi	C	0.01	C
<b>total faktor</b>	0.13	0.11	0.17
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.13	1.11	1.17

kelonggaran	A-154, B-152, C-122, D-152	A-163, B-161, C-131, D-161	A-164, B-162, C-132, D-162
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	7%	7%	7%
sikap kerja	1.50%	1.50%	1.50%
gerakan kerja	0%	0%	0%
Kelelahan mata	3.50%	3.50%	3.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	20%	20%	20%

kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	21%	21%	21%
kelonggaran	121%	121%	121%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

Faktor	A-170, B-168, C-138, D-168	A-171, B-169, C-139, D-169	A-172, B-170, C-140, D-170
keterampilan	C1	0.06	B2
usaha	C1	0.05	C1
kondisi kerja	C	0.02	C
konsistensi	C	0.01	C
<b>total faktor</b>	0.14	0.16	0.08
<b>total penyesuian ( p )</b>	1.14	1.16	1.08

kelonggaran	A-170, B-168, C-138, D-168	A-171, B-169, C-139, D-169	A-172, B-170, C-140, D-170
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	7%	12%	7%
sikap kerja	1.50%	1.50%	1.50%
gerakan kerja	0%	0%	0%
Kelelahan mata	3.50%	3.50%	3.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%

keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	20%	25%	20%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	21%	26%	21%
kelonggaran	121%	126%	121%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

Faktor	A-175, B-173, C-143, D-173	A-176, B-174, C-144, D-174	A-179, B-177, C-147, D-177
keterampilan	C1	0.06	B2
usaha	C1	0.05	C2
kondisi kerja	C	0.02	B2
konsistensi	C	0.01	C
<b>total faktor</b>	0.14	0.13	0.13
<b>total penyesuian ( p )</b>	1.14	1.13	1.13

kelonggaran	A-175, B-173, C-143, D-173	A-176, B-174, C-144, D-174	A-179, B-177, C-147, D-177
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	7%	12%	12%
sikap kerja	1.50%	1.50%	1.50%
gerakan kerja	0%	0%	0%
Kelelahan mata	3.50%	3.50%	3.50%

Kedaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	20%	25%	25%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	21%	26%	26%
kelonggaran	121%	126%	126%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

Faktor	A-181, B-179, C-149, D-179		A-182, B-180, C-150, D-180		A-183, B-181, C-151, D-181	
keterampilan	C1	0.06	C1	0.06	B2	
usaha	C1	0.05	C2	0.02	B2	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	C	0.01	C	0.01	C	
<b>total faktor</b>	0.14		0.11		0.19	
<b>total penyesuian ( p )</b>	1.14		1.11		1.19	
<b>kelonggaran</b>	A-181, B-179, C-149, D-179		A-182, B-180, C-150, D-180		A-183, B-181, C-151, D-181	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	7%		7%		7%	
sikap kerja	1.50%		1.50%		1.50%	

gerakan kerja	0%	0%	0%
Kelelahan mata	3.50%	3.50%	3.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	20%	20%	20%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	21%	21%	21%
kelonggaran	121%	121%	121%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

<b>Faktor</b>	A-185, B-183, C-153, D-183		A-186, B-184, C-154, D-184		A-188, B-186, C-156, D-186	
keterampilan	C1	0.06	D	0	C1	
usaha	C1	0.05	C1	0.05	C2	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	D	0	C	0.01	D	
<b>total faktor</b>	0.13		0.08		0.1	
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.13		1.08		1.1	
<b>kelonggaran</b>	A-185, B-183, C-153, D-183		A-186, B-184, C-154, D-184		A-188, B-186, C-156, D-186	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	

tenaga yang dikeluarkan	7%	7%	7%
sikap kerja	1.50%	1.50%	1.50%
gerakan kerja	0%	0%	0%
Kelelahan mata	3.50%	3.50%	3.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	20%	20%	20%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	21%	21%	21%
<b>kelonggaran</b>	121%	121%	121%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

Faktor	A-232, B-230, C-200, D-230		A-233, B-231, C-201, D-231		A-234, B-232, C-202, D-232	
keterampilan	C1	0.06	B2	0.08	D	
usaha	C1	0.05	C2	0.02	B2	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	C	0.01	C	0.01	C	
<b>total faktor</b>	0.14		0.13		0.11	
<b>total penyesuian ( p )</b>	1.14		1.13		1.11	

<b>kelonggaran</b>	A-232, B-230, C-200, D-230	A-233, B-231, C-201, D-231	A-234, B-232, C-202, D-232
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	12%	7%	12%
sikap kerja	1.50%	1.50%	1.50%
gerakan kerja	0%	0%	0%
Kelelahan mata	3.50%	3.50%	3.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	25%	20%	25%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	26%	21%	26%
kelonggaran	126%	121%	126%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

<b>Faktor</b>	A-242, B-240, C-210, D-240		A-252, B-250, C-220, D-250		A-253, B-251, C-221, D-251	
keterampilan	C1	0.06	C1	0.06	B2	
usaha	C1	0.05	C1	0.05	C2	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	C	0.01	C	0.01	C	
<b>total faktor</b>	0.14		0.14		0.13	

<b>total penyesuian ( p )</b>	1.14	1.14	1.13
<b>kelonggaran</b>	A-242, B-240, C-210, D-240	A-252, B-250, C-220, D-250	A-253, B-251, C-221, D-251
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	7%	7%	7%
sikap kerja	1.50%	1.50%	1.50%
gerakan kerja	0%	0%	0%
Kelelahan mata	3.50%	3.50%	3.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	20%	20%	20%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	21%	21%	21%
kelonggaran	121%	121%	121%

#### Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse

<b>Faktor</b>	A-255, B-253, C-225, D-253	A-260, B-258, C-230, D-258	A-261, B-259, C-231, D-259
keterampilan	C1	0.06	C1
usaha	D	0	C1
kondisi kerja	C	0.02	C



konsistensi	D	0	C	0.01	C	
<b>total faktor</b>	0.08		0.14			0.14
<b>total penyesuian ( p )</b>	1.08		1.14			1.14
<b>kelonggaran</b>	A-255, B-253, C-225, D-253		A-260, B-258, C-230, D-258		A-261, B-259, C-231, D-259	
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%		3.50%		3.50%	
tenaga yang dikeluarkan	7%		7%		7%	
sikap kerja	1.50%		1.50%		1.50%	
gerakan kerja	0%		0%		0%	
Kelelahan mata	3.50%		3.50%		3.50%	
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%		3.50%		3.50%	
keadaan atmosfer	0%		0%		0%	
keadaan lingkungan yang baik	0.50%		0.50%		0.50%	
<b>total faktor</b>	20%		20%		20%	
kelonggaran tak terhindarkan	2%		2%		2%	
<b>Total kelonggaran</b>	21%		21%		21%	
kelonggaran	121%		121%		121%	




Lanjutan penyesuaian dengan cara westinghouse


<b>Faktor</b>	B-301, C-266, D-296		A-300, B-307, C-272, D-302		A-I-1, B-I-1, C-I-1, D-I-1,A-I-2, B-I-2, C-I-2, D-I-2,A-I-3, B-I-3, C-I-3, D-I-3 I-4	
keterampilan	C2	0.03	C1	0.06	C1	
usaha	B2	0.08	C1	0.05	C1	
kondisi kerja	C	0.02	C	0.02	C	
konsistensi	D	0	D	0	C	
<b>total faktor</b>	0.13		0.13		0.14	
<b>total penyesuaian ( p )</b>	1.13		1.13		1.14	

<b>kelonggaran</b>	B-301, C-266, D-296	A-300, B-307, C-272, D-302	A-I-1, B-I-1, C-I-1, D-I-1,A-I-2, B-I-2, C-I-2, D-I-2,A-I-3, B-I-3, C-I-3, D-I-3 I-4
kelonggaran untuk kebutuhan pribadi wanita	3.50%	3.50%	3.50%
tenaga yang dikeluarkan	7%	7%	7%
sikap kerja	1.50%	1.50%	1.50%
gerakan kerja	0%	0%	0%
Kelelahan mata	3.50%	3.50%	3.50%
Keadaan temperatur tempat kerja	3.50%	3.50%	3.50%
keadaan atmosfer	0%	0%	0%
keadaan lingkungan yang baik	0.50%	0.50%	0.50%
<b>total faktor</b>	20%	20%	20%
kelonggaran tak terhindarkan	2%	2%	2%
<b>Total kelonggaran</b>	21%	21%	21%
kelonggaran	121%	121%	121%

**Gambar Produk**









Dimensi = 130.720 cm \* 51.000 cm \* 0.600 cm

**Gambar Material Handling**

Tampak depan



Tampak samping



50 cm































































































































































































LAMPIRAN C – GAMBAR PRODUK DAN MATERIAL HANDLING C - 100



LAMPIRAN C – GAMBAR PRODUK DAN MATERIAL HANDLING C - 102



LAMPIRAN C – GAMBAR PRODUK DAN MATERIAL HANDLING C - 104



LAMPIRAN C – GAMBAR PRODUK DAN MATERIAL HANDLING C - 106



LAMPIRAN C – GAMBAR PRODUK DAN MATERIAL HANDLING C - 108



LAMPIRAN C – GAMBAR PRODUK DAN MATERIAL HANDLING C - 110

LAMPIRAN C – GAMBAR PRODUK DAN MATERIAL HANDLING C - 111

LAMPIRAN C – GAMBAR PRODUK DAN MATERIAL HANDLING C - 112

**Attention**

## Grafik permintaan selama 23 bulan

