

## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Kesimpulan**

Dari hasil pengolahan data dan analisis serta usulan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya maka ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah. Beberapa kesimpulan yang dapat dirangkum adalah :

1. Ruang pada halte *busway* dapat didayagunakan secara maksimal dengan cara mengisi *space* yang kosong dengan menambah fasilitas – fasilitas yang diperlukan oleh pengguna halte *busway* seperti toilet, tempat jualan, dan juga tempat duduk.
2. Rancangan untuk fasilitas - fasilitas yang dapat memungkinkan beberapa penyandang cacat atau orang tua pengguna kursi roda untuk menikmati pelayanan *busway* adalah dengan memperbaiki fasilitas tersebut (menambah lebar pada pintu khusus).
3. Kebutuhan pengguna *busway* akan toilet dapat dipenuhi dengan adanya rancangan tempat duduk yang dirancang oleh penulis.
4. Kebutuhan pengguna *busway* akan makanan dan minuman pada saat menunggu *busway* datang dapat dipenuhi dengan adanya rancangan tempat jualan makanan dan minuman yang dirancang oleh penulis.
5. Kebutuhan pengguna *busway* akan media informasi berupa koran, bacaan, dan majalah pada saat menunggu *busway* datang dapat dipenuhi dengan adanya rancangan tempat jualan koran yang dirancang oleh penulis.
6. Kebutuhan pengguna *busway* akan tempat duduk yang lebih nyaman pada saat menunggu *busway* datang dapat dipenuhi dengan adanya rancangan tempat duduk yang dirancang oleh penulis.
7. Usulan tata letak pada halte *busway* yang lebih baik adalah tata letak yang memperhitungkan fasilitas – fasilitas dan kriteria – kriteria yang dibutuhkan pengguna halte *busway*, yaitu :
  - fasilitas tempat jualan media cetak

- fasilitas tempat jualan makanan
  - fasilitas toilet
  - fasilitas tempat duduk
  - segi keleluasaan
  - segi kelancaran arus
  - segi kemudahan mengontrol keadaan
  - segi tidak menghalangi fasilitas lain
  - segi kemudahan evakuasi
8. Usulan untuk memperbaiki keadaan lingkungan fisik yang ada yaitu dengan beberapa hal berikut :
- menutup *two way* ventilator
  - menyediakan *one way* ventilator yang dapat menyedot udara kotor
  - menyediakan AC 2 PK sebanyak 2 buah
  - mengganti lampu dengan yang memiliki daya lebih besar.
9. Usulan mengenai keadaan keamanan yang lebih baik yaitu dengan mempersiapkan fasilitas – fasilitas yang dapat mencegah dan menanggulangi sebagai berikut :
- o Untuk pencegahan
    - Membuat *line* dengan warna mencolok baik di tonjolan atau *line* antrian.
    - Memasang papan peringatan untuk berhati –hati.
    - Menyediakan kotak P3K dan botol oksigen.
    - Menyediakan hydrant dan mempersiapkan penggunaannya dengan baik.
    - Menutup *two way* ventilator.
    - Memasang AC.
    - Memasang bahan peredam suara.
    - Menambah petugas yang bertugas mengontrol keadaan.
    - Memasang papan untuk berteriak apabila terjadi tindakan kriminal atau pelecehan seksual.

- Untuk penanggulangan
  - Menyediakan saluran telepon yang menghubungkan dengan rumah sakit, pemadam kebakaran, dan kantor polisi terdekat.
  - Memasang alarm tanda bahaya.

## 7.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pihak pengelola halte *busway* adalah :

1. Menyediakan fasilitas – fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna halte *busway* dan melakukan perawatan terhadap fasilitas – fasilitas yang baru tersebut..
2. Memperbaiki fasilitas – fasilitas yang masih kurang baik dan melakukan perawatan terhadap fasilitas – fasilitas yang telah diperbaiki.
3. Memperbaiki lingkungan fisik dan melakukan perawatan terhadap fasilitas – fasilitas yang baru atau telah diperbaiki.
4. Memperhatikan faktor keamanan dan menyediakan fasilitas –fasilitas untuk mencegah dan menanggulangi kecelakaan atau tindak kriminalitas.
5. Melakukan survey secara berkala mengenai saran dan kritik para pengguna halte *busway* melalui kotak saran, *line* telepon, *website* sehingga dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan secara terus menerus.

Sedangkan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Melakukan penelitian akan perbandingan keadaan aktual dengan usulan perancangan yang telah direalisasikan.
2. Walaupun secara garis besar halte *busway* sama, namun sebaiknya perlu dilakukan penelitian pada semua halte *busway*.