

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan data pada CV Amelia Jaya maka diperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Jenis cacat yang terjadi pada hasil produksi yaitu cacat jahitan lepas, cacat selimut kotor, cacat jahitan terlipat, cacat rumbai, cacat benang putus, cacat kain belang
2. Faktor – faktor penyebab terjadinya cacat pada CV. Amelia Jaya yaitu. pertama, belum ada metode inspeksi untuk memilih benang yang lebih baik. Kedua, bahan pemilik tidak melakukan perencanaan produksi. Ketiga, perusahaan menggunakan sistem borongan, sehingga operator bekerja terburu-buru. Keempat, penerangan kurang baik, sehingga mengganggu kerja operator. Kelima kain ditumpuk asal-asalan sehingga kain kusut. Keenam, tidak ada inspeksi dan pemisahan kain kotor di departemen potong. Ketujuh, tidak ada jadwal pembersihan lantai kotor..
3. Usulan perbaikan kualitas untuk waktu yang akan datang adalah :
 - Melakukan pengamatan untuk memilih benang yang lebih baik
 - Melakukan perencanaan produksi
 - Membuat tempat khusus untuk menumpuk potongan kain
 - Menambah 2 buah bola lampu 20 watt
 - Merubah cara perhitungan upah operator

6.2 Saran

Saran yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk penelitian lebih lanjut untuk proses perbaikan dan pengendalian kualitas adalah perusahaan melakukan pencatatan dari berbagai merek benang dan jenis selimut yang diproduksi, untuk memilih benang yang paling sedikit menghasilkan cacat sehingga benang tidak cepat putus sehingga cacat pada kain dapat berkurang. Dan memberikan sistem

bonus untuk memotivasi operator agar melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi.