

## BAB 7

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Kesimpulan

1. Keergonomisan fasilitas fisik yang ada saat ini pada perusahaan Auto City, yaitu :

Tabel 7.1

Keergonomisan Fasilitas Fisik

No	Fasilitas Fisik	Keergonomisan
1	Kursi Tunggu Konsumen 1	Tidak
2	Kursi Tunggu Konsumen 2	Tidak
3	Kursi Tunggu Konsumen 3	Tidak
4	Meja Tunggu Konsumen 1	Tidak
5	Meja Tunggu Konsumen 2	Tidak
6	Meja untuk Televisi	Tidak
7	Meja Kasir	Tidak
8	Kursi untuk Kasir dan Pemilik Perusahaan	Ya
9	Meja untuk Pemilik Perusahaan	Ya
10	Lemari Kaca untuk Meletakkan Produk Variasi Mobil 1	Ya
11	Lemari Kaca untuk Meletakkan Produk Variasi Mobil 2	Ya
12	Lemari Kaca untuk Meletakkan Produk Variasi Mobil 3	Ya
13	Rak Besi	Ya
14	Pintu 1 (A)	Ya
15	Pintu 1 (B)	Ya
16	Pintu 1 (C)	Ya
17	Pintu 2	Ya
18	Pintu 3 dan 4	Ya

2. Tata letak fasilitas fisik pada perusahaan Auto City saat ini belum nyaman.
3. Kondisi lingkungan fisik, seperti temperatur, kebisingan, bau-bauan, dan kebersihan pada perusahaan Auto City saat ini belum baik.
4. Perancangan fasilitas fisik yang lebih ergonomis apabila ditemukan fasilitas fisik yang tidak ergonomis pada perusahaan tersebut, yaitu :
  - Mengganti kursi tunggu konsumen 1, 2, dan 3 yang ada saat ini dengan rancangan kursi tunggu konsumen alternatif 3 (di dalam

- ruangan), seperti pada gambar 6.5 dan rancangan kursi tunggu konsumen alternatif 3 (di luar ruangan), seperti pada gambar 6.11.
- Mengganti meja tunggu konsumen 1 dan 2 yang ada saat ini dengan rancangan meja tunggu konsumen alternatif 3, seperti pada gambar 6.17.
  - Mengganti meja untuk televisi yang ada saat ini dengan rancangan meja untuk televisi alternatif 2, seperti pada gambar 6.21.
  - Mengganti meja kasir yang ada saat ini dengan rancangan meja kasir alternatif 1, seperti pada gambar 6.25.
5. Perancangan tata letak fasilitas fisik yang lebih nyaman apabila ditemukan tata letak fasilitas fisik yang tidak nyaman pada perusahaan tersebut adalah dengan mengubah tata letak yang ada saat ini dengan rancangan tata letak alternatif 3 seperti pada gambar 6.35.
6. Perancangan lingkungan fisik yang lebih baik apabila ditemukan lingkungan fisik yang tidak baik pada perusahaan tersebut, yaitu :
- Temperatur  
Memberikan *Air Conditioner* (AC) pada ruangan tempat penjualan produk variasi mobil dan ruang tunggu konsumen, sedangkan pada tempat mencuci mobil, ganti oli, dan lainnya diberikan penambahan atap untuk menutupi tempat tersebut.
  - Kebisingan  
Kebisingan diperbaiki hanya pada ruangan tempat penjualan produk variasi mobil dan ruang tunggu konsumen dengan menutup ruangan tersebut menggunakan kaca.
  - Bau-bauan  
Menyediakan dua macam kursi tunggu, dimana satu kursi tunggu diletakkan di dalam ruangan tempat penjualan produk variasi mobil dan satu macam kursi lainnya diletakkan di luar ruangan tempat penjualan produk variasi mobil. Kursi tunggu yang diletakkan di luar ruangan tempat penjualan produk variasi mobil diberikan untuk orang yang ingin merokok.

- Kebersihan

Membuang barang-barang yang tidak dipakai dan barang-barang yang terpakai disimpan di dalam gudang atau ditata dengan rapi apabila ingin tetap diletakkan di ruangan tempat penjualan produk variasi mobil dan ruang tunggu. Lantai yang kotor harus dibersihkan. Selain itu, diberikan peraturan yang ditulis pada kertas yang ditempel pada dinding.

## **7.2 Saran**

Saran yang diberikan kepada perusahaan Auto City, yaitu :

- Pemilik dari perusahaan Auto City sebaiknya mempertimbangkan untuk mengganti fasilitas fisik yang belum ergonomis dengan rancangan yang diusulkan.
- Pemilik dari perusahaan Auto City sebaiknya mempertimbangkan untuk mengubah tata letak yang belum nyaman dengan rancangan yang diusulkan.
- Pemilik dari perusahaan Auto City sebaiknya mempertimbangkan untuk memperbaiki lingkungan fisik yang belum baik dengan usulan perbaikan lingkungan fisik yang diberikan.