

## **BAB 7**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Kesimpulan**

- ❖ Hasil keseluruhan menjelaskan bahwa masih terdapat fasilitas fisik yang belum ergonomis seperti kursi penyanyi, kursi pelatih, meja *keyboard*, lemari *partitur*, kardus *partitur*, pintu ruangan, dan lemari penghargaan.
- ❖ Tata letak fasilitas fisik aktual belum ergonomis
- ❖ Kondisi lingkungan fisik seperti pencahayaan belum baik, temperatur dan kelembaban selalu di atas kondisi normal, sirkulasi udara yang kurang baik di dalam ruangan dan kebisingan yang mengganggu konsentrasi latihan.
- ❖ Belum terdapatnya K3 di dalam ruangan.
- ❖ Rancangan fasilitas fisik usulan di ruangan PSM UKM adalah:
  - Kursi pelatih dan penyanyi yang dirancang mengikuti kontur tubuh manusia terpilih adalah alternatif 1
  - Meja *keyboard* sesuai dengan dimensi *keyboard* terpilih adalah alternatif 2
  - Pintu ruangan yang dirancang lebih baik terpilih adalah alternatif 1
  - Lemari *partitur* terpilih adalah alternatif 2
  - Lemari penghargaan terpilih adalah alternatif 2
  - Kursi khusus untuk pemain *keyboard* terpilih adalah alternatif 1
  - Tempat *partitur* yang dirancang khusus untuk tempat lagu-lagu terpilih alternatif 2
  - *Layout* alternatif usulan yang terpilih adalah alternatif 2
- ❖ Dengan adanya rancangan ruang PSM UKM, maka fasilitas fisik yang dibutuhkan seperti *keyboard* dan *partitur* sudah memiliki tempat yang tetap di dalam ruangan sehingga tidak perlu dipindah-pindahkan lagi apabila akan digunakan untuk latihan.

- ❖ Kondisi lingkungan fisik hasil perbaikan adalah :
  - Untuk pencahayaan, dirancang dengan menambah daya lampu ruangan serta menambah jumlah lampu pada tiap titik lampu.
  - Rancangan untuk kebisingan adalah membuat ruangan kedap suara dan mengurangi gema ruang dengan cara melapis dinding ruangan dengan karpert serta sekat-sekat ruangan berbahan papan *gypsum* yang dilapisi karpet dan lantai dilapisi dengan lapisan kayu berupa parket.
  - Rancangan untuk temperatur dan kelembaban adalah dengan memberikan AC yang dilengkapi *dehumidifier* di dalam ruangan sebanyak 4 buah.
- ❖ Usulan K3 yang diberikan adalah :
  - Menyediakan APAR tipe kering dengan contoh berbahan CO2
  - Menyediakan kotak P3K
  - Memberikan *safety sign* pada area rawan kecelakaan
  - Memberikan alat pendeteksi asap dan alarm kebakaran di dalam ruangan.

## 7.2 Saran

- ❖ Universitas Kristen Maranatha sebaiknya mempertimbangkan untuk membuat suatu ruangan khusus paduan suara mengingat unit kegiatan PSM UKM ini telah berperan penting dalam pembangunan Universitas Kristen Maranatha dalam hal bidang seni musik.
- ❖ Universitas Kristen Maranatha sebaiknya meningkatkan kualitas mahasiswa dalam bidang seni khususnya dalam keterampilan bernyanyi dengan cara menyediakan ruangan khusus kelas teori dan olah vokal suara.
- ❖ Universitas Kristen Maranatha sebaiknya mengadakan jurusan baru mengenai musik sebagai upaya pengembangan Universitas Kristen Maranatha mengingat dunia musik sangat digemari oleh semua kalangan termasuk mahasiswa