

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Dari perbandingan anggaran biaya SNI 2007 dan BOW dapat disimpulkan:

1. Tidak semua item analisa pekerjaan di analisa BOW dan SNI 2007 .
2. Ada perbedaan persen di beberapa item pekerjaan misalkan:

<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>BOW</b>	<b>SNI</b>	<b>%</b>
Pekerjaan pondasi dan beton	84.789.711	74.909.157	11,653
Pekerjaan pasangan dan plesteran	39.833.917	28.112.818	29,425
Pekerjaan lantai dan dinding	11.263.436	9.908.928	12,026
Pekerjaan kap dan atap	36.954.117	35.375.165	4,273
Pekerjaan plafond	7.843.266	8.390.438	6,521
Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela	7.674.271	6.587.575	14,160

3. Terdapat perbedaan hasil antara SNI 2007 dan BOW yang disebabkan oleh koefisien bahan dan upah.
4. Terdapat beberapa item pekerjaan antara SNI 2007 dan BOW yang sama antara lain:  
  
Pekerjaan pondasi dan beton, pekerjaan pasangan dan plesteran, pekerjaan lantai dan dinding, pekerjaan kap dan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan kusen pintu dan jendela.

## **1.2 Saran**

1. Dalam menyusun harga satuan pekerjaan diperlukan peninjauan lapangan serta harga bahan dan upah di sekitar wilayah tersebut.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai analisa dengan metode SNI 2007 maupun BOW untuk item pekerjaan lainnya.