

Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Menggunakan Metode Fraktal di Manufaktur Spare Part

by Yoela Senni Stefianti, Rainisa Maini Heryanto, Kartika Suhada

Submission date: 04-Apr-2025 02:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 2634839093

File name: JIME_2022.pdf (1.22M)

Word count: 8900

Character count: 40441



1 Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Menggunakan Metode Fraktal di Manufaktur Spare Part

Relayout of Production Facilities using Fractal Method at Spare Part Manufacturer

Yoela Senni Stefianti¹⁾, *Rainisa Maini Heryanto²⁾, Kartika Suhada³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik
 Universitas Kristen Maranatha, Indonesia

Diterima: Agustus 2022; Disetujui: Agustus 2022; Dipublikasi: November 2022

*Corresponding author: rainisa.mh@eng.maranatha.edu

Abstrak

Perancangan ulang tata letak fasilitas produksi perlu dilakukan oleh sebuah manufaktur apabila ada produk baru yang diproduksi dan memiliki aliran material yang berbeda dari produk yang ada. Jika tata letak fasilitas lama tetap dipertahankan maka aliran material akan menjadi tidak teratur dan menimbulkan jarak perpindahan material yang jauh serta ongkos material handling yang cukup besar. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk merancang ulang tata letak fasilitas produksi adalah metode fraktal. Metode ini cocok digunakan untuk sistem job shop karena dapat memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi dan total ongkos material handling yang rendah. Hal ini terbukti dari studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebuah manufaktur spare part yang awalnya menerapkan tata letak by process. Tata letak awal kurang fleksibel seiring dengan kondisi manufaktur saat ini dimana ada penambahan variasi jenis produk yang diproduksi. Jarak antar mesin dengan jenis yang berbeda menjadi berjauhan. Dengan perancangan ulang tata letak fasilitas produksi menggunakan metode fraktal, diperoleh penghematan ongkos material handling sebesar Rp. 157.868,64/minggu atau sebesar 60,75%/minggu dan penghematan total jarak perpindahan sebesar 186,365 meter/minggu atau sebesar 38,93%/minggu. Metode fraktal tersebut dapat digunakan untuk merancang tata letak fasilitas produksi serta mengurangi ongkos material handling dan jarak perpindahan material.

Kata kunci: fleksibel, jarak perpindahan, job order, metode fraktal, ongkos material handling

Abstract

The relayout of the production facilities needs to be carried out by a manufacturer if there is a new product produced that has a different material flow from the existing product. If the layout of the initial facility is maintained, the material flow will become irregular and lead to long material transfer distances and substantial material handling costs. One method that can be used for relayout production facilities is the fractal method. This method is suitable for job shop system because it could provide a high level of flexibility and low total material handling costs. The case study used in this research, which is a spare part manufacturer that initially applied the by-process layout. The initial layout is less flexible in line with the current manufacturing conditions where there are additional variations in the types of products produced. The distance between machines with different types becomes far apart. By relayout of the production facilities using the fractal method, the material handling cost savings of IDR 157,868.64/week or 60.75%/week and the total savings in moving distance is 186,365 meters/week or 38.93%/week. Fractal method is proven to be used to design the layout of production facilities and reduce material handling costs and material transfer distances.

Keywords: flexible, fractal method, job order, material handling cost, transfer distance

How to cite: Stefianti, S. Y, Heryanto, R. M, dan Suhada, K, (2022). Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Menggunakan Metode Fraktal di Manufaktur Spare Part. *JIME (Journal of Industrial and Manufacture Engineering)*. 6 (2): 189-206

PENDAHULUAN

Dalam dunia industri, khususnya industri manufaktur, tata letak fasilitas merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perancangan tata letak pabrik merupakan suatu kegiatan merancang fasilitas fisik yang berada di pabrik, diantaranya adalah peralatan, mesin, bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya (Apple, 1990). Perencanaan tata letak lantai produksi dalam industri manufaktur dilakukan untuk memperlancar aliran proses produksi yang ada. Perencanaan fasilitas akan menentukan bagaimana aset tetap yang berwujud akan mendukung tercapainya suatu tujuan kegiatan. Untuk perusahaan manufaktur, perencanaan fasilitas melibatkan penentuan bagaimana fasilitas manufaktur dapat mendukung produksi (Santoso & Heryanto, 2020).

Perancangan tata letak pabrik (*layout*) dilakukan berdasarkan pabrik yang sudah ada namun memiliki beberapa alasan tertentu sehingga perlu dilakukan perancangan ulang tata letak (Wignjosoebroto, 1996). Perancangan ulang tata letak fasilitas produksi perlu dilakukan oleh sebuah manufaktur apabila ada produk baru yang diproduksi dan memiliki aliran material yang berbeda dari produk yang ada. Jika tata letak fasilitas lama tetap dipertahankan maka

aliran material akan menjadi tidak teratur dan menimbulkan jarak perpindahan material yang jauh serta Ongkos *Material Handling* (OMH) yang cukup besar.⁵

Terdapat beberapa jenis tata letak untuk suatu fasilitas salah satunya adalah tata letak dengan menggunakan metode fraktal. Metode fraktal dalam tata letak muncul sebagai akibat perkembangan tata letak selular (Anggraini & Sunarni, 2019). Tata letak fraktal ini dilakukan untuk membuat pabrik-pabrik kecil di dalam satu pabrik besar. Pada tata letak fraktal dilakukan perancangan beberapa sel yang terdiri dari berbagai jenis mesin sesuai dengan kebutuhannya, sehingga hal tersebut akan dimungkinkan terjadinya banyak perpindahan material dalam sel dan meminimasi perpindahan material antar selnya. Dengan begitu maka jarak perpindahan antar operasi yang

dihadiskan dapat diminimasi, sehingga tata letak fraktal ini cocok digunakan untuk perusahaan dengan lingkungan *job shop* karena memiliki fleksibilitas yang tinggi.


Terdapat beberapa penelitian tentang tata letak fasilitas yang menggunakan metode fraktal diantaranya adalah penelitian Suhada, dkk (2012) yang mempertimbangkan dua alternatif dalam penugasan produk yaitu jalur terpendek dan jalur yang dapat memproduksi keseluruhan produk (Suhada et al., 2012).

Penelitian lain adalah penelitian Santoso dan Halim (2012) pada perusahaan produksi kulit dan menghasilkan selisih OMH sebesar 39% dibandingkan tata letak *by process* (Santoso & Halim, 2012). Penelitian Anggraini dan Sunari (2019) yang menerapkan metode fraktal pada perusahaan mebel yang menghasilkan penurunan jarak perpindahan sebesar 6.251% dan penurunan OMH sebesar 3.066%/tahun (Anggraini & Sunarni, 2019)


Dalam penelitian ini digunakan sebuah kasus tata letak fasilitas produksi pada sebuah manufaktur *spare part*. Manufaktur ini menerapkan sistem *job shop* dan seiring waktu terdapat pengembangan dalam variasi jenis produk

yang diproduksi sehingga memiliki aliran produksi yang berbeda-beda. Tata letak awal yang digunakan adalah tata letak *by process* dan menjadi kurang fleksibel dengan adanya penambahan variasi jenis produk. Tata letak lantai produksi awal dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2. Penggambaran tata letak fasilitas ini dilakukan dengan bentuk dua dimensi dan tiga dimensi dimana untuk ukuran skala yang digunakan adalah 1:100 berdasarkan ukuran aktualnya

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan perancangan ulang tata letak fasilitas produksi dengan metode fraktal sehingga didapatkan total OMH dan jarak perpindahan yang dapat diminimasi.




Gambar 1. Tata Letak Lantai Produksi Awal



Gambar 2. Tata Letak Awal

METODE PENELITIAN

Skema penelitian untuk pengolahan data yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Skema Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fraktal yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kapasitas

$$N_t = \left\lceil \frac{\sum_{j \in J} D_j A_{jt}}{M_t} \right\rceil^* \quad (1)$$

Keterangan:

$\lceil \cdot \rceil^*$ = nilai bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan *

N_t = jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan oleh mesin t

D_j = besar permintaan untuk produk j
 A_{jt} = waktu yang digunakan di mesin t untuk mengerjakan 1 unit produk j

M_t = waktu yang tersedia pada mesin t selama periode permintaan

Nilai perencanaan kapasitas sama dengan jumlah mesin yang dibutuhkan.

2. Perhitungan Jumlah Fraktal

a. Penentuan jumlah fraktal

Jumlah sel ditentukan berdasarkan rata-rata jumlah stasiun kerja untuk setiap jenis mesin, selain itu bisa ditentukan juga dari populasi sel yang mengacu pada jumlah jenis mesin yang tersedia dengan rumus:

$$\text{Jumlah fraktal} = \frac{\text{Jumlah Mesin}}{\text{Jumlah Jenis Mesin}} \quad (2)$$

b. Penugasan masing-masing mesin ke tiap fraktal

Terdapat tiga alternatif untuk menugaskan mesin ke tiap fraktal, yaitu: (Santoso & Halim, 2012)

- Tempatkan 1 unit mesin untuk setiap jenis mesin pada sel yang tersedia (untuk jenis mesin yang memiliki jumlah sama dengan jumlah sel). Selain jenis mesin tadi, tempatkan mesin tambahan untuk salah satu jenis mesin saja di salah satu sel dan tidak untuk yang lainnya.
- Sediakan tambahan mesin (untuk jenis mesin yang jumlahnya tidak sama dengan rata-rata) sehingga tiap sel memiliki jumlah yang sama untuk jenis mesin tersebut.
- Penambahan mesin tidak perlu dilakukan akan tetapi letakkan jenis mesin tersebut diantara fraktal yang membutuhkan.

Jika jumlah sel telah ditetapkan dan tidak diinginkan adanya duplikasi, maka dapat diikuti langkah-langkah di bawah ini:

- Untuk semua jenis mesin yang jumlahnya sama dengan jumlah sel, tempatkan 1 replikasi di tiap sel.
- Letakkan sisa replikasi tersebut dalam suatu daftar dimana mesin yang jenisnya sama dikelompokkan

bersama-sama. Tempatkan replikasi pertama yang berada dalam daftar pada sel pertama, replikasi kedua pada sel kedua, dan begitu seterusnya. Ulangi dari sel pertama jika semua sel sudah ditempatkan satu kali. Jika semua mesin yang berada dalam daftar sudah ditempatkan, maka prosedur ini dapat dihentikan.

c. Penentuan tata letak awal

Tata letak awal ini dibuat berdasarkan jumlah mesin yang ada pada masing-masing sel dan belum memperhatikan letak dari sel tersebut maupun letak dari mesin-mesin yang berada di dalam sel tersebut. Penyusunannya dapat dilakukan dengan membuat *Activity Relationship Diagram* (ARD). ARD adalah percobaan tata letak pertama dan merupakan hasil dari *Activity Relationship Chart* (ARC) dan *worksheet* (Stephens & Meyers, 2019).

3. Perhitungan *Flow Assignment*

Perhitungan *flow assignment* dilakukan untuk meminimasi jarak perpindahan material. *Flow assignment* dijelaskan melalui model berikut ini: (Anggraini & Sunarni, 2019)

$$\text{Minimize } z = \sum_j \sum_k C_{jk} X_{jk} \quad (3)$$

$$\text{Subject to } \sum_k X_{jk} \geq D_j \quad \forall_j \quad (4)$$

$$\sum_j \sum_k A_{jkt} X_{jk} \leq M_t \quad \forall_t \quad (5)$$

$$\chi_{jk} \geq 0 \forall j, k \quad (6)$$

Keterangan:

C_{jk} = jarak yang termasuk jalur k untuk produk j

X_{jk} = jumlah produk j yang menggunakan jalur k

D_j = besar permintaan produk j (fraksi waktu dari total permintaan produk)

M_t = kapasitas mesin dari replikasi t

A_{jt} = waktu terpakai dari replikasi t oleh 1 unit produk j (*processing time*)

$$A_{jkt} = \begin{cases} A_{jt}, & \text{jika jalur k memakai replikasi t untuk produk j} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

Formulasi di atas dikenal sebagai *the arc-path formulation of multicommodity network flow model* (MCNF).

4. Pembentukan Tata Letak Sel dan Tata Letak Akhir

Masalah tata letak fraktal terdiri dari 2 langkah yaitu tata letak sel dan tata letak akhir. Tata letak sel menyangkut bagaimana replikasi diletakkan di dalam sel, sedangkan tata letak akhir menyangkut tata letak dari setiap sel dalam suatu lahan atau area.

Prosedur mendasar dalam membuat tata letak akhir:

- a. Sel yang bentuknya persegi dapat diletakkan relatif satu sama lain, berdasarkan jumlah sel yang ada.

3
b. Sel cukup besar untuk menyesuaikan replikasi yang menempati sel.

c. Untuk tata letak yang bentuknya sangat persegi, penempatan sel biasanya sama dengan area/luas sel yang dibutuhkan.

d. Untuk tata letak yang tidak memiliki bentuk tertentu, penempatan sel biasanya lebih besar dari area/luas sel yang dibutuhkan.

Metode perhitungan jarak yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *aisle* yang merupakan metode perhitungan jarak aktual yang dilalui oleh *material handling* (Heragu, 1997). Jarak yang dihitung merupakan jarak yang dialami oleh *material* ketika berpindah fasilitas dengan akumulasi jarak sumbu. Metode ini dapat digunakan ketika telah dilakukan penempatan gang pada tata letak fasilitas. Pada metode ini tidak ada rumus yang pasti karena perhitungan jarak disesuaikan dengan tata letak fasilitas.

Dalam penelitian ini juga digunakan *from to chart* yang merupakan sebuah diagram yang menggambarkan aliran material dari satu departemen ke departemen lainnya (Apple, 1990). Dengan adanya *from to chart* dapat diketahui total OMH yang dikeluarkan dari awal gudang bahan baku hingga akhir gudang barang jadi. *From to chart* merupakan salah satu teknik

konvensional yang digunakan dalam pemindahan material dalam proses produksi (Wignjosoebroto, 1996). Dengan adanya *from to chart* ini dapat diketahui bagaimana hubungan yang terjadi antara satu departemen dengan departemen lainnya (Santoso & Heryanto, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melakukan perancangan ulang tata letak lantai produksi dengan studi kasus pada sebuah manufaktur *spare part* yang memiliki permintaan *job order* yang diterima selama satu minggu. Terdapat delapan jenis produk yang diteliti yaitu PAD 3 Hole, Lifting Bar Capella Netto, Vertical Bolt KS MK III sz 1, Lock Mount Plate Assy Top Lock, Lock Mount Plate (0.3), Front Bolt, Guide Tube, dan Spindle Handle Bush.

Waktu siklus yang dimiliki oleh setiap prosesnya didapatkan dari data banyaknya unit yang diproses dan total waktu yang digunakan oleh operator dalam melakukan proses produksi. Perhitungan waktu siklus ini dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan masing-masing proses untuk memenuhi permintaan yang ada.

Tata letak awal dari manufaktur *spare part* adalah tata letak *by process*. OMH dihitung sesuai dengan penggunaan alat *material handling* yang digunakan

untuk masing-masing perpindahan bahan yang dilakukan. Perhitungan ini berdasarkan faktor frekuensi (*f*), jarak (*d*) dan biaya (*c*). Frekuensi yang digunakan berdasarkan jumlah dari produk yang dilakukan produksi dan kapasitas pengangkutan dengan jenis alat *material handling* yang digunakan.

Alat *material handling* yang digunakan dalam studi kasus termasuk ke dalam *transporters* (truk industri) yang merupakan kendaraan tangan atau bertenaga yang digunakan untuk pergerakan dari beban campuran atau seragam, berselang-seling, melalui berbagai jalur dan memiliki fungsi utama sebagai transportasi (Diaz & Smith, 2008). Kapasitas dari masing-masing alat *material handling* berbeda, untuk perpindahan manual dapat dilakukan hanya 2 unit per satu kali perpindahan sedangkan untuk *hand trolley* dan *forklift* adalah sesuai dengan kapasitas volume yang dapat dipindahkan.

Tabel 1 merupakan perhitungan frekuensi perpindahan yang dilakukan untuk masing-masing aliran produk. Perhitungan OMH tata letak *by process* terdapat pada Tabel 2.

Tabel 1. Perhitungan Frekuensi Tata Letak by Process

No	Airan	Kategori	Komponen	Produk	Material Handling	Jumlah Produk	Dimensi Produk (mm)	Material Handling (mm)	Frekuen	Frekuen	Rondup
	Dari						p	l	p	l	
1	Receiving	Cutting Plasma	11	PAD 3 Hole	Manual	51			2	25,5	26
2			41	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	53			2	26,5	27
3			21	Lifting Bar Capella Netto	Hand Trolley	84	430	380	730	4,70	80
4			30	Vertical Bolt KS MK III sz 1	Hand Trolley	91	374	120	730	4,70	31
5	Receiving	Cutting Machine	51	Lock Mount Plate (0.3)	Hand Trolley	22	100	100	730	4,70	28
6			61	Front Bolt	Hand Trolley	15	476	410	730	4,70	1
7			71	Guide Tube	Hand Trolley	72	510	456	730	4,70	3
8			46	Spindle Handle Bush	Hand Trolley	46	280	210	730	4,70	4
9	Cutting Plasma	Drilling Machine	12	PAD 3 Hole	Hand Trolley	51	374	283	730	4,70	13
10			42	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Forklift	53	1000	790	2000	1300	26,300
11		CNC Milling (MCV)	13	PAD 3 Hole	Hand Trolley	51	326	230	730	4,70	4
12	Drilling Machine	Milling Manual	46	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Hand Trolley	53	256	220	730	4,70	4
13			14	Pad 3 Hole	Hand Trolley	51	326	240	730	4,70	4
14	CNC Milling (MCV)	Meja Inspeksi	53	Lock Mount Plate (0.3)	Hand Trolley	22	100	730	4,70	28	0,766
15			33	Vertical Bolt KS MK III sz 1	Hand Trolley	91	378	120	730	4,70	3
16		Milling Manual	32	Lifting Bar Capella Netto	Hand Trolley	84	430	380	730	4,70	1
17			72	Guide Tube	Hand Trolley	72	510	456	730	4,70	3
18	Cutting Machine	Drilling Machine	40	Spindle Handle Bush	Hand Trolley	46	280	210	730	4,70	11
19			37	Vertical Bolt KS MK III sz 1	Hand Trolley	91	378	120	730	4,70	3
20		CNC Milling (MCV)	52	Lock Mount Plate (0.3)	Hand Trolley	22	100	100	730	4,70	28
21		Tapping Machine	62	Front Bolt	Manual	15			2	7,5	8
22			23	Lifting Bar Capella Netto	Manual	84			2	42	42
23			73	Guide Tube	Manual	72			2	36	36
24	CNC Turning (CL)	Spindle Handle Bush	46		Manual	2			2	23	23
25			25	Lifting Bar Capella Netto	Hand Trolley	84	430	380	730	4,70	3
26		Meja Inspeksi	75	Guide Tube	Hand Trolley	72	510	456	730	4,70	3
27			85	Spindle Handle Bush	Hand Trolley	46	280	210	730	4,70	4
28			24	Lifting Bar Capella Netto	Manual	84			2	42	42
29	CNC Turning (UT)	CNC Turning (CL)	74	Guide Tube	Manual	72			2	36	36
30			84	Spindle Handle Bush	Manual	46			2	23	23
31		Tapping Machine	91	Vertical Bolt KS MK III sz 1	Hand Trolley	91	378	120	730	4,70	3
32		Drilling Machine	42	Lock Mount Plate (0.3)	Hand Trolley	53	256	220	730	4,70	4
33		Stamping Machine	91	Vertical Bolt KS MK III sz 1	Hand Trolley	91	378	120	730	4,70	3
34	Tapping Machine	Meja Inspeksi	63	Front Bolt	Hand Trolley	15	476	410	730	4,70	1
35			45	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	53			2	26,5	27
36		Drilling Machine	43	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Hand Trolley	53	240	220	730	4,70	4
37		Stamping Machine	44	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Hand Trolley	53			2	26,5	27
38		Scrap Machine	44	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Hand Trolley	53			2	26,5	27
39			51	PAD 3 Hole	Manual	51			2	25,5	26
40			26	Lifting Bar Capella Netto	Manual	84			2	42	42
41	Meja Inspeksi	Meja Packing	36	Vertical Bolt KS MK III sz 1	Manual	91			2	45,5	46
42			48	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	53			2	26,5	27
43			54	Front Bolt (0.3)	Manual	22			2	11	11
44			54	Front Bolt	Manual	35			2	7,5	8
45			76	Guide Tube	Manual	72			2	36	36
			86	Spindle Handle Bush	Manual	46			2	23	23

Tabel 2. OMH Tata Letak by Process

No	Airan	Kategori	Komponen	Produk	Frekuen (per minggu)	Jarak (m)	Jenis Material Handling	Bioya (per m)	OMH (per minggu)
	Dari								
1	Receiving	Cutting Plasma	11	PAD 3 Hole	26	6,110	Manual	Rp 14,07	Rp 2.234,39
2			41	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	6,110	Manual	Rp 14,07	Rp 2.320,33
3			21	Lifting Bar Capella Netto	84	10,823	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 13,147,41
4			31	Vertical Bolt KS MK III sz 1	31	10,823	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 4.852,02
5	Receiving	Cutting Machine	51	Lock Mount Plate (0.3)	1	10,823	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 156,52
6			61	Front Bolt	15	10,823	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 2.347,75
7			71	Guide Tube	72	10,823	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 11,740,68
8			81	Spindle Handle Bush	12	10,823	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 187,20
9	Cutting Plasma	Drilling Machine	12	PAD 3 Hole	13	10,29	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 1.913,45
10			22	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	19,604	Forklift	Rp 72,81	Rp 38.536,55
11	Drilling Machine	Stamping Machine	42	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	84	10,823	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 1.849,16
12		CNC Milling (MCV)	13	PAD 3 Hole	13	9,836	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 3.927,74
13		Milling Manual	46	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	14	19,400	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 403,50
14	CNC Milling (MCV)	Meja Inspeksi	14	PAD 3 Hole	13	11,094	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 2.086,42
15			53	Lock Mount Plate (0.3)	1	11,094	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 160,49
16			33	Vertical Bolt KS MK III sz 1	31	19,523	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 8.754,53
17			22	Lifting Bar Capella Netto	84	18,023	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 21.893,73
18		CNC Turning (CL)	72	Guide Tube	72	18,023	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 327,68
19	Cutting Machine	Spindle Handle Bush	82	Vertical Bolt	12	18,023	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 1.691,91
20		CNC Milling (MCV)	25	Lock Mount Plate (0.3)	1	3,774	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 54,58
21		Tapping Machine	62	Front Bolt	8	3,584	Manual	Rp 14,07	Rp 403,50
22			23	Lifting Bar Capella Netto	42	5,729	Manual	Rp 14,07	Rp 3.384,33
23	CNC Turning (UT)	CNC Turning (CL)	73	Guide Tube	36	5,729	Manual	Rp 14,07	Rp 2.900,86
24			83	Spindle Handle Bush	23	5,729	Manual	Rp 14,07	Rp 1.853,32
25		Meja Inspeksi	75	Guide Tube	72	26,832	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 27.938,23
26			85	Spindle Handle Bush	12	26,832	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 656,37
27			27	Lifting Bar Capella Netto	42	5,729	Manual	Rp 14,07	Rp 3.384,33
28	CNC Turning (UT)	CNC Turning (CL)	74	Guide Tube	36	5,729	Manual	Rp 14,07	Rp 2.900,86
29			84	Spindle Handle Bush	23	5,729	Manual	Rp 14,07	Rp 1.853,32
30			31	Vertical Bolt KS MK III sz 1	31	17,994	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 8.068,62
31		Tapping Machine	47	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	14	28,45	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 5.761,43
32		Meja Inspeksi	35	Vertical Bolt KS MK III sz 1	31	16,020	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 7.181,87
33			63	Front Bolt	15	16,020	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 3.475,10
34	Tapping Machine	Drilling Machine	45	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	1,403	Manual	Rp 14,07	Rp 534,70
35			45	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	14	20,163	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 4.082,22
36		Stamping Machine	43	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	14	20,163	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 4.082,22
37	Scrap Machine	Tapping Machine	44	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	3,484	Manual	Rp 14,07	Rp 1.323,08
38			15	PAD 3 Hole	26	2,133	Manual	Rp 14,07	Rp 781,85
39			26	Lifting Bar Capella Netto	42	2,133	Manual	Rp 14,07	Rp 263,00
40			34	Vertical Bolt KS MK III sz 1	40	2,133	Manual	Rp 14,07	Rp 4,843,33
41	Meja Inspeksi	Meja Packing	48	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	2,133	Manual	Rp 14,07	Rp 811,93
42			54	Lock Mount Plate (0.3)	11	2,133	Manual	Rp 14,07	Rp 330,78
43			64	Front Bolt	8	2,133	Manual	Rp 14,07	Rp 240,57
44			76	Guide Tube	36	2,133	Manual	Rp 14,07	Rp 1.082,57
45			86	Spindle Handle Bush	23	2,133	Manual	Rp 14,07	Rp 691,64
				Total OMH					Rp 259.872,51

Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan mesin yang dilakukan untuk setiap produknya dapat dilihat pada Tabel 3. Selanjutkan akan dilakukan perbandingan kebutuhan mesin dengan jumlah ketersediaan mesin yang dimiliki perusahaan yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Perhitungan Kebutuhan Mesin

Item	Nomor Operasi	Nama Operasi	Mesin	Waktu Siklus (menit/unit)	Jumlah Produksi	Kapasitas Mesin (unit/jam)	Jumlah Mesin
PAD 3 Hole	11	Pemotongan	Cutting Plasma	1,14	51	2	52,8 0,038
	12	Drilling	Drilling Machine	2,35	51	2	25,5 0,078
	13	Milling	CNC Milling (MCV)	8,09	51	2	7,414 0,270
Lifting Bar Capella Netto	21	Pemotongan	Cutting Machine	2,28	84	3	26,286 0,114
	22	Pembubutan	CNC Turning(CL)	2,18	84	3	27,483 0,109
	23	Pengeboran	CNC Turning(UT)	6,42	84	3	9,353 0,321
	24	Pembubutan	CNC Turning(CL)	2,29	84	3	26,174 0,115
Vertical Bolt KS MK III sz 1	31	Pemotongan	Cutting Machine	1,16	91	3	51,864 0,058
	32	Pengeboran	CNC Milling (MCV)	2,86	91	3	21 0,143
	33	Slotting	Milling Manual	3,87	91	3	15,492 0,194
	34	Tapping	Tapping Machine	2,11	91	3	28,421 0,106
Lock Mount Plate Assy, Top Lock	41	Pemotongan	Cutting Plasma	1,61	53	2	37,333 0,054
	42	Press	Stamp Machine	0,94	53	2	64 0,031
	43	Slotting	Scrap Machine	3,57	53	2	16,791 0,119
	44	Tapping	Tapping Machine	0,33	53	2	180 0,011
Lock Mount Plate (0,3)	45	Pengeboran	Drill Machine	3,80	53	2	15,789 0,127
	46	Milling	Milling Manual	5,00	53	2	12 0,167
	51	Pemotongan	Cutting Machine	1,09	22	1	54,857 0,018
	52	Pengeboran	CNC Milling (MCV)	10,65	22	1	5,635 0,177
Front Bolt	61	Pemotongan	Cutting Machine	1,01	15	1	59,4 0,017
	62	Tapping	Tapping Machine	1,03	15	1	58 0,017
Guide Tube	71	Pemotongan	Cutting Machine	1,45	72	2	41,484 0,048
	72	Pembubutan	CNC Turning(CL)	3,30	72	2	18,182 0,110
	73	Pengeboran	CNC Turning(UT)	2,25	72	2	26,640 0,075
	74	Pembubutan	CNC Turning(CL)	1,86	72	2	32,339 0,062
Spindle Handle Bush	81	Pemotongan	Cutting Machine	1,15	46	2	52 0,038
	82	Pembubutan	CNC Turning(CL)	6,55	46	2	9,167 0,218
	83	Pengeboran	CNC Turning(UT)	2,27	46	2	26,379 0,076
	84	Pembubutan	CNC Turning(CL)	5,43	46	2	11,054 0,181


Tabel 4. Perbandingan Kebutuhan Mesin dan Ketersediaan Mesin

No	Mesin	Produk								Kebutuhan Mesin	Ketersediaan Mesin
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Cutting Plasma	0,038		0,054						0,091	1
2	Cutting Machine		0,114	0,058		0,018	0,017	0,048	0,038	0,294	1
3	Welding Machine									0	0
4	Stamping Machine				0,031					0,031	1
5	Bending Machine									0	0
6	Shearing Machine									0	0
7	Grinding Machine									0	0
8	Turning Manual									0	0
9	Milling Manual		0,194	0,167						0,360	1
10	Drilling Machine	0,078		0,127						0,205	1
11	Tapping Machine		0,106	0,011		0,017				0,134	1
12	Slotting Machine									0	0
13	Scrap Machine			0,119						0,119	1
14	CNC Turning(UT)	0,321				0,075	0,076	0,472	1	1	
15	CNC Turning(CL)	0,224				0,172	0,399	0,795	1		8
16	CNC Milling (Brother)									0	0
17	CNC Milling (COV)									0	0
18	CNC Milling (MCV)	0,270	0,143		0,177					0,59	1
19	Baffing Machine									0	0
20	Grinding Buritory									0	0
21	Meja Inspeksi									0	0
22	Meja Packing									0	1
Jumlah Mesin										10	55

Jumlah mesin berdasarkan perhitungan kebutuhan memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan ketersediaan pada aktualnya. Penyebab dari hal ini adalah bahwa perhitungan yang dilakukan hanya berdasarkan delapan produk *job order* yang menjadi penelitian. Jika dilakukan hanya dengan menggunakan kebutuhan produk yang diteliti, maka perancangan tata letak yang dilakukan tidak mencakup keseluruhan mesin yang dimiliki perusahaan. Maka dari itu, jumlah mesin yang dilakukan perhitungan selanjutnya adalah berdasarkan dari jumlah ketersediaan mesin aktualnya sebanyak 55 mesin dengan 22 jenis mesin.

Setelah didapatkan jumlah mesin dan diketahui jumlah jenis mesin yang dimiliki manufaktur, maka dapat dihitung jumlah fraktal atau jumlah sel yang dibutuhkan untuk penyusunan mesin-mesin ke dalamnya. Berdasarkan perhitungan jumlah fraktal, didapatkan fraktal yang diperlukan adalah sebanyak tiga fraktal. Gambar 4 merupakan urutan tata letak untuk ketiga fraktal dengan membentuk huruf "L" terbalik sesuai dengan bentuk dari pabrik yang dimiliki perusahaan.

Jumlah fraktal sebanyak tiga berarti untuk setiap jenis mesin yang memiliki jumlah unit sebanyak kelipatan tiga akan dialokasikan merata ke setiap masing-masing fraktalnya. Hal tersebut dilakukan untuk *welding machine*, *turning manual*, dan *milling manual*. Selain dari mesin-mesin tersebut akan dialokasikan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti penggunaan mesin untuk memproses suatu produk, dimensi mesin atau kesulitan pemindahan mesin dan keseimbangan pengalokasian mesin pada fraktal.




Gambar 4. Urutan Tata Letak Fraktal

Pengalokasian mesin dapat dilihat pada Tabel 5 dan ARD keseluruhan berdasarkan urutan tata letak fraktal dengan menghasilkan penalti 0 dapat dilihat pada Gambar 5.

Tabel 5. Alokasi Mesin dalam Fraktal

No	Mesin	Jumlah Mesin	Fraktal 1	Fraktal 2	Fraktal 3
1	Cutting Plasma	2	1		1
2	Cutting Machine	5	2	2	1
3	Welding Machine	3	1	1	1
4	Stamping Machine	4	1	2	1
5	Bending Machine	1			1
6	Shearing Machine	1			1
7	Grinding Machine	2	1	1	
8	Turning Manual	3	1	1	1
9	Milling Manual	6	2	2	2
10	Drilling Machine	2	1		1
11	Tapping Machine	1		1	
12	Slotting Machine	1		1	
13	Scrap Machine	1	1		
14	CNC Turning (UT)	1	1		
15	CNC Turning (CL)	8	3	3	2
16	CNC Milling (Brother)	2	1		1
17	CNC Milling (CQV)	1		1	
18	CNC Milling (MCV)	2		1	1
19	Buffing Machine	2	1	1	
20	Grinding Buritory	4			4
21	Meja Inspeksi	2	2		
22	Meja Packing	1	1		
Jumlah Mesin		55	20	17	18
				55	




Gambar 5. ARD Keseluruhan

ARD keseluruhan terbentuk dengan penggabungan ARD untuk masing-masing fraktalnya. ARD dari setiap fraktalnya didapatkan berdasarkan perhitungan dari *from to chart, relationship chart*, dan skala prioritas yang didapatkan. Pada fraktal satu mesin yang ada dialokasikan untuk memproduksi *Lifting Bar Capella Netto, Lock Mount Plate Assy Top Lock, Guide Tube*, dan *Spindle Handle Bush*. Pada fraktal dua mesin yang ada dialokasikan untuk memproduksi *Vertical Bolt KS MK III sz 1* dan *Front Bolt*. Sedangkan pada fraktal tiga mesin yang ada dialokasikan untuk memproduksi *PAD 3 Hole* dan *Lock Mount Plate (0.3)*.


Setelah didapatkan ARD keseluruhan maka dilakukan penggambaran kembali untuk tata letak lantai produksi dengan menggunakan skala 1:100 pada Gambar 6 dan Gambar 7 dengan menggunakan *SketchUp*.

Perhitungan OMH akan dimulai dengan perhitungan frekuensi perpindahan yang disajikan pada Tabel 6, selanjutnya dilakukan perhitungan jarak dengan menggunakan metode *aisle* dan didapatkan beberapa lintasan jarak yang dapat digunakan untuk selanjutnya akan dipilih jarak terendah. Alternatif pilihan jarak dan jarak terpilih tersaji pada Tabel 7.

Setelah didapatkan frekuensi dan jarak dari tata letak usulan ini, maka dapat dihitung OMH untuk tata letak usulan. Tabel 8 merupakan rincian perhitungan OMH tata letak fraktal dan terdapat frekuensi (f), jarak (d) dan juga OMH per meter (c).



Gambar 6. Tata Letak Lantai Produksi Metode Fraktal



Gambar 7. Tata Letak Keseluruhan Metode Fraktal

Tabel 6. Perhitungan Frekuensi Metode Fraktal

No	Dari	Ke	Komponen	Produk	Material Handling	Jumlah Produk	Dimensi Produk (mm)	Material Handling (mm)	Frekuenzi	Frekuenzi	Rondup
							p	l	Kapasitas	Frekuenzi	
1	Receiving	Cutting Plasma	11	Pad 3 Hole	Hand Trolley	51	326	230	730	470	4
2			41	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	53					2
3			21	Lifting Bar/Capella Neto	Hand Trolley	54	430	380	730	470	4
4			31	Vertical Rob KSMK Bl 1	Hand Trolley	91	378	120	730	470	5
5	Receiving	Cutting Machine	51	Lock Mount Plate (0,3)	Hand Trolley	77	100	100	730	470	28
6			61	Front Bob	Hand Trolley	15	476	410	730	470	1
7			71	Guide Tube	Hand Trolley	72	510	456	730	470	1
8			81	Spindle Handle Bush	Hand Trolley	46	280	210	730	470	4
9		Cutting Plasma	12	Pad 3 Hole	Manual	51					2
10			42	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	53					2
11	Drilling Machine	CNC Milling (MCN)	13	Pad 3 Hole	Hand Trolley	51	326	230	730	470	4
12			46	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	53					2
13		Milling Manual	14	Pad 3 Hole	Hand Trolley	51	326	230	730	470	4
14	CNC Milling (MCV)	Meja Inspeksi	53	Lock Mount Plate (0,3)	Hand Trolley	22	378	120	730	470	3
15			33	Vertical Rob KSMK Bl 1	Manual	91					2
16		Milling Manual	22	Lifting Bar/Capella Neto	Manual	51					2
17			23	Guide Tube	Manual	84					2
18	Cutting Machine	CNC Turning (CL)	42	Spindle Handle Bush	Manual	46					2
19			82	Spindle Handle Bush	Manual	46					2
20			32	Vertical Rob KSMK Bl 1	Manual	91					2
21		CNC Milling (MCV)	52	Lock Mount Plate (0,3)	Hand Trolley	22	100	100	730	470	28
22			62	Front Bob	Manual	15					1
23		Tapping Machine	23	Lifting Bar/Capella Neto	Manual	84					2
24			73	Guide Tube	Manual	72					2
25	CNC Turning (CL)	83	Spindle Handle Bush	Manual	46						2
26			24	Lifting Bar/Capella Neto	Hand Trolley	51	430	380	730	470	4
27	Meja Inspeksi	75	Guide Tube	Hand Trolley	72	510	456	730	470	1	
28			85	Spindle Handle Bush	Hand Trolley	46	280	210	730	470	4
29			24	Lifting Bar/Capella Neto	Manual	84					2
30	CNC Turning (CL)	74	Guide Tube	Manual	72						2
31			84	Spindle Handle Bush	Manual	46					2
32		Tapping Machine	34	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	91					2
33	Meja Inspeksi	47	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	53						2
34			53	Vertical Rob KSMK Bl 1	Manual	91	378	120	730	470	3
35		Tapping Machine	63	Front Bob	Hand Trolley	15	476	410	730	470	1
36		Drilling Machine	45	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Hand Trolley	53	250	220	730	470	4
37	Stamping Machine	Scrap Machine	43	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	53					2
38			43	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	53					2
39			44	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	51					2
40			45	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	51					2
41	Meja Inspeksi	39	Lifting Bar/Capella Neto	Manual	84						2
42			40	Vertical Rob KSMK Bl 1	Manual	91					2
43			48	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Manual	53					2
44			54	Lock Mount Plate (0,3)	Manual	22					2
45			64	Front Bob	Manual	15					2
			76	Guide Tube	Manual	72					2
			86	Spindle Handle Bush	Manual	46					2

Tabel 7. Alternatif Pilihan Jarak Tata Letak Fraktal

No	Dari	Ke	Komponen	Jarak (m)			Jarak Terpilih (m)
				1	2	3	
1	Receiving	Cutting Plasma	11	18,181	10,382	10,382	
2			41	2,421	1,617	1,617	
3			21	7,631	6,148	6,148	
4			31	24,508	21,933	21,933	
5	Receiving	Cutting Machine	51	12,127	8,479	8,479	
6			61	24,508	21,933	21,933	
7			71	7,631	6,148	6,148	
8			81	7,631	6,148	6,148	
9		Cutting Plasma	12	41,134	3,822	3,822	
10			42	3,898	3,897	3,897	
11	Drilling Machine	CNC Milling (MCN)	13	8,039	7,015	7,015	
12			46	1,568	4,65	1,568	
13	CNC Milling (MCV)	Meja Inspeksi	14	21,109	18,857	18,857	
14			53	21,109	18,857	18,857	
15			53	3,311	5,452	3,311	
16			22	2,201	5,519	5,519	
17			72	2,201	5,519	5,519	
18	Cutting Machine	CNC Turning (CL)	82	2,201	5,519	5,519	
19			32	5,939	1,731	1,731	
20			52	11,67	10,713	10,713	
21			62	4,375			4,375
22			23	2,296	5,593	2,296	
23			73	2,296	5,593	2,296	
24			83	2,296	5,593	2,296	
25			25	10,73	4,431	4,431	
26			75	10,73	4,431	4,431	
27	Meja Inspeksi		85	10,73	4,431	4,431	
28			24	2,296	5,593	2,296	
29	CNC Turning (UT)	CNC Turning (CL)	84	2,296	5,593	2,296	
30			84	2,296	5,593	2,296	
31			34	3,303	1,655	1,655	
32	Milling Manual	Meja Inspeksi	47	8,715	6,742	6,742	
33			35	25,853	21,067	21,067	
34			63	25,853	21,067	21,067	
35			45	14,132			14,132
36	Stamping Machine	Drilling Machine	43	2,295	4,394	2,295	
37	Scrap Machine	Tapping Machine	44	19,775	22,563	19,775	
38			15	1,558			1,558
39			26	1,558			1,558
40			36	1,558			1,558
41	Meja Inspeksi	Meja Packing	48	1,558			1,558
42			64	1,558			1,558
43			76	1,558			1,558
44			86	1,558			1,558
45							

Tabel 8. OMH Tata Letak Fraktal

No	Airan	Kategori	Komponen	Produk	Frekuensi (per minggu)	Jarak (m)	Jenis Material Handling	Bioya (per cm)	OMH (per minggu)
1		Receiving	Cutting Plasma	11 PAD 3 Hole	13	10,382	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 1.951,81
2				41 Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	1,676	Manual	Rp 14,07	Rp 6,3648
3				21 Lifting Bar Capella Netto	84	6,148	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 7,466,38
4		Receiving	Cutting Machine	31 Vertical, Bolt KS MK III sz1	31	21,933	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 9,832,71
5				51 Lock Mount Plate (0,3)	1	8,479	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 122,62
6				61 Front Bolt	15	21,933	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 4,757,76
7				71 Guide Tube	72	6,148	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 6,401,47
8				81 Spindle Handle Bush	12	6,148	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 1.066,91
9		Cutting Plasma	Drilling Machine	12 PAD 3 Hole	26	3,822	Manual	Rp 14,07	Rp 1.397,68
10			Stamping Machine	42 Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	3,897	Manual	Rp 14,07	Rp 14,799,2
11		Drilling Machine	CNC Milling (MCV)	13 PAD 3 Hole	13	7,015	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 1.318,82
12			Milling Manual	46 Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	1,568	Manual	Rp 14,07	Rp 595,46
13				14 PAD 3 Hole	13	18,857	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 3.545,11
14		CNC Milling (MCV)	Meja Inspeksi	53 Lock Mount Plate (0,3)	8	18,857	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 2.181,60
15			Milling Manual	33 Vertical, Bolt KS MK III sz1	46	3,831	Manual	Rp 14,07	Rp 2.478,65
16				22 Lifting Bar Capella Netto	42	2,701	Manual	Rp 14,07	Rp 1.595,58
17		CNC Turning (CL)		72 Guide Tube	36	2,701	Manual	Rp 14,07	Rp 1.367,64
18		Cutting Machine		82 Spindle Handle Bush	23	2,701	Manual	Rp 14,07	Rp 873,77
19			CNC Milling (MCV)	32 Vertical, Bolt KS MK III sz1	46	1,731	Manual	Rp 14,07	Rp 1.119,95
20				52 Lock Mount Plate (0,3)	1	10,713	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 154,93
21		Tapping Machine		62 Front Bolt	8	4,375	Manual	Rp 14,07	Rp 492,28
22			CNC Turning (UT)	23 Lifting Bar Capella Netto	42	2,296	Manual	Rp 14,07	Rp 1.356,33
23				73 Guide Tube	36	2,296	Manual	Rp 14,07	Rp 1.162,57
24		CNC Turning (CL)		83 Spindle Handle Bush	23	2,296	Manual	Rp 14,07	Rp 742,75
25			Meja Inspeksi	25 Lifting Bar Capella Netto	84	4,431	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 5.382,63
26				75 Guide Tube	72	4,431	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 4.613,68
27				85 Spindle Handle Bush	12	4,431	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 768,95
28				24 Lifting Bar Capella Netto	42	2,296	Manual	Rp 14,07	Rp 1.356,33
29		CNC Turning (UT)	CNC Turning (CL)	74 Guide Tube	36	2,296	Manual	Rp 14,07	Rp 1.162,57
30				84 Spindle Handle Bush	23	2,296	Manual	Rp 14,07	Rp 742,75
31			Tapping Machine	34 Vertical, Bolt KS MK III sz1	46	1,655	Manual	Rp 14,07	Rp 1.070,78
32			Meja Inspeksi	47 Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	6,742	Manual	Rp 14,07	Rp 2.560,34
33			Meja Inspeksi	35 Vertical, Bolt KS MK III sz1	31	21,067	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 9.444,47
34		Tapping Machine		63 Front Bolt	15	21,067	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 4.569,91
35			Drilling Machine	45 Lock Mount Plate Assy, Top Lock	14	14,132	Hand Trolley	Rp 14,46	Rp 2.861,18
36		Stamping Machine	Scrap Machine	43 Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	2,792	Manual	Rp 14,07	Rp 1.060,29
37		Scrap Machine	Tapping Machine	44 Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	19,775	Manual	Rp 14,07	Rp 7,509,74
38				15 PAD 3 Hole	26	1,558	Manual	Rp 14,07	Rp 569,75
39				26 Lifting Bar Capella Netto	42	1,558	Manual	Rp 14,07	Rp 920,37
40				36 Vertical, Bolt KS MK III sz1	46	1,558	Manual	Rp 14,07	Rp 1.008,02
41		Meja Inspeksi	Meja Packing	48 Lock Mount Plate Assy, Top Lock	27	1,558	Manual	Rp 14,07	Rp 591,67
42				54 Lock Mount Plate (0,3)	11	1,558	Manual	Rp 14,07	Rp 241,05
43				64 Front Bolt	8	1,558	Manual	Rp 14,07	Rp 175,31
44				76 Guide Tube	36	1,558	Manual	Rp 14,07	Rp 788,89
45				86 Spindle Handle Bush	23	1,558	Manual	Rp 14,07	Rp 504,01
Total OMH								Rp102.003,87	

Jarak tempuh untuk perpindahan material dihitung berdasarkan urutan proses dari delapan jenis produk yang digunakan dalam penelitian. Jarak yang dihitung berdasarkan perpindahan dari receiving hingga meja packing dan siap untuk dilakukan pengiriman produk. Perbandingan jarak tata letak by process dan fraktal dapat dilihat pada Tabel 9.

OMH pada tata letak fraktal lebih kecil dibandingkan dengan OMH pada tata letak by process. Dapat terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 8 bahwa perubahan ongkos material handling adalah dari Rp 259.872,51/minggu menjadi Rp 102.003,87/minggu, sehingga minimasi yang dihasilkan adalah sebesar 60,75%. Berdasarkan OMH yang telah didapatkan, maka tata letak fraktal merupakan tata letak yang lebih baik untuk diterapkan

Tabel 9. Perbandingan Jarak Tata Letak by Process dan Fraktal

No	Produk	Akar		Jarak Tata Letak Awal	Jarak Tata Letak Usulan	Minimasi Jarak	Presentase Perubahan Jarak
		Duri	Ke				
1	PAD 3 Hole	Receiving	Cutting Plasma	6.11	10.382	-4.272	
		Cutting Plasma	Drilling Machine	10.295	3.822	6.473	
		Drilling Machine	CNC Milling (MCV)	9.836	39.477	2.821	-2.157
		CNC Milling (MCV)	Meja Inspeksi	11.098	18.857	-7.759	-5.18%
		Meja Inspeksi	Meja Packing	2.138	1.558	0.580	
2	Lifting Bar Cepelki Netwo	Receiving	Cutting Machine	10.823	6.148	4.675	
		Cutting Machine	CNC Turning (CL)	18.023	2.701	15.322	
		CNC Turning (CL)	CNC Turning (UT)	5.729	69.274	2.296	3.433
		CNC Turning (UT)	CNC Turning (CL)	5.729	19.43	2.296	3.433
		CNC Turning (CL)	Meja Inspeksi	26.832	4.431	22.401	
3	Vertical , Bolt KS MK III sz 1	Meja Inspeksi	Meja Packing	2.138	1.558	0.580	
		Receiving	Cutting Machine	10.823	21.933	-11.180	
		Cutting Machine	CNC Milling (MCV)	3.774	1.731	2.043	
		CNC Milling (MCV)	Milling Manual	19.528	70.281	3.831	15.697
		Milling Manual	Tapping Machine	17.998	51.775	1.655	16.343
4	Lock Mount Plate Assy, Top Lock	Tapping Machine	Scrap Machine	3.484	100.764	19.775	26.33%
		Scrap Machine	Tapping Machine	4.408	52.14	14.132	12.726
		Tapping Machine	Drilling Machine	19.4		1.568	17.832
		Drilling Machine	Milling Manual	28.457		6.742	21.715
		Milling Manual	Meja Inspeksi	16.02		2.1067	-5.047
5	Lock Mount Plate (0,3)	Meja Inspeksi	Meja Packing	2.138		1.558	0.580
		Receiving	Cutting Machine	10.823		8.479	2.344
		Cutting Machine	CNC Milling (MCV)	3.774	27.833	10.713	-6.930
		CNC Milling (MCV)	Meja Inspeksi	11.098		18.857	-7.759
		Meja Inspeksi	Meja Packing	2.138		1.558	0.580
6	Front Bolt	Receiving	Cutting Machine	10.823		21.933	-11.180
		Cutting Machine	Tapping Machine	3.586	32.567	4.375	-0.789
		Tapping Machine	Meja Inspeksi	16.02		21.067	-16.366
		Meja Inspeksi	Meja Packing	2.138		1.558	-33.45%
		Meja Inspeksi	Meja Packing	2.138		1.558	0.580
7	Guide Tube	Receiving	Cutting Machine	10.823		6.148	4.675
		Cutting Machine	CNC Turning (CL)	18.023		2.701	15.322
		CNC Turning (CL)	CNC Turning (UT)	5.729	69.274	2.296	3.433
		CNC Turning (UT)	CNC Turning (CL)	5.729	19.43	2.296	3.433
		CNC Turning (CL)	Meja Inspeksi	26.832		4.431	22.401
8	Spindle Handle Bush	Meja Inspeksi	Meja Packing	2.138		1.558	0.580
		Receiving	Cutting Machine	10.823		6.148	4.675
		Cutting Machine	CNC Turning (CL)	18.023		2.701	15.322
		CNC Turning (CL)	CNC Turning (UT)	5.729	69.274	2.296	3.433
		CNC Turning (UT)	CNC Turning (CL)	5.729	19.43	2.296	3.433
		CNC Turning (CL)	Meja Inspeksi	26.832		4.431	22.401
		Meja Inspeksi	Meja Packing	2.138		1.558	0.580
		Meja Inspeksi	Meja Packing	2.138		1.558	0.580
		TOTAL		478.744	292.379	186.365	38.93%

Keterangan:
Nilai (-) menandakan bahwa jarak yang diusulkan pada tata letak usulan lebih jauh dibandingkan dengan tata letak awal.

Nilai (+) menandakan bahwa jarak yang diusulkan pada tata letak usulan lebih dekat dibandingkan dengan tata letak awal.

Kelebihan yang didapatkan dari tata letak fraktal berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini dapat dilihat dari segi kuantitatif dan kualitatif yang seperti pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Kelebihan Tata Letak Fraktal

Kuantitatif
Penghematan OMH : 60,75%
Penghematan Jarak : 38,93%
Kualitatif
Penghematan OMH → Jarak Lebih Dekat → Waktu Setup Berkurang → Produktivitas Meningkat → Due Date Terpenuhi atau Lebih Cepat → Konsumen Puas → Adanya Re-order dari Konsumen → Profit

Tata letak fraktal memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dalam hal ini adalah jika manufaktur mendapatkan jenis produk dengan urutan proses yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan, tetapi akan dapat diproduksi dengan menggunakan tata letak ini. Hal itu dikarenakan pada tata letak usulan ini mesin-mesin sudah dialokasikan secara merata ke tiga fraktal sehingga untuk

masing-masing fraktal memiliki jenis mesin yang berbeda-beda.

Ketika mendapatkan produk baru dengan urutan proses yang baru, produk tersebut dapat dialokasikan untuk diproduksi di salah satu fraktal. Pengalokasian yang dilakukan adalah dengan melihat fraktal yang dapat memenuhi kebutuhan mesin paling banyak terhadap produk tersebut. Terdapat dua kondisi kemungkinan yang akan terjadi pada proses produksi dengan tata letak fraktal ini. Kondisi pertama adalah produk dapat dilakukan proses produksi langsung pada salah satu fraktal karena seluruh jenis mesin yang dibutuhkan untuk produk tersebut sudah tersedia di salah satu fraktal. Kondisi kedua adalah ketika terdapat mesin yang tidak tersedia pada fraktal terpilih karena mesin tersebut ada di fraktal lain. Pada kondisi ini maka proses produksi dapat dilakukan dengan meminjam mesin yang paling dekat dengan fraktal terpilih atau paling dekat dengan proses sebelumnya.

perpindahan material. Dalam studi kasus sebuah manufaktur *spare part* yang digunakan dalam penelitian ini, tata letak fraktal mampu menghemat OMH sebesar Rp. 157.868,64/minggu atau sebesar 60,75%/minggu dan penghematan total jarak perpindahan sebesar 186,365 meter/minggu atau sebesar 38,93%/minggu.

Terdapat tiga sel fraktal yang ada disusun berdasarkan bentuk dari lantai produksi yang dimiliki perusahaan yaitu berbentuk "L" terbalik. Pengalokasian mesin ke dalam fraktal mempertimbangkan beberapa hal, seperti penggunaan mesin untuk memproses suatu produk, dimensi mesin atau kesulitan pemindahan mesin dan keseimbangan pengalokasian mesin pada fraktal.

Penelitian lanjutan yang dapat diberikan adalah penggunaan ukuran kinerja lainnya selain berdasarkan jarak dan OMH, seperti waktu perpindahan, efisiensi pekerjaan, atau tingkat produktivitas pekerja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah tata letak fraktal terbukti dapat digunakan untuk merancang tata letak fasilitas produksi serta mengurangi OMH dan jarak

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F., & Sunarni, T. (2019). *Usulan Perbaikan Tata Letak dengan Menggunakan Metode Fraktal (Studi Kasus di Perusahaan Mebel X)*.

Stefianti, S. Y, Heryanto, R. M, dan Suhada, K, (2022), Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Menggunakan Metode Fraktal di Manufaktur Spare Part.

- <http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/>
metris
- Apple, J. M. (1990). *Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan*. ITB.
- Diaz, A. G., & Smith, J. M. (2008). *Facilities Planning and Design*. Pearson International Ed. Prentice Hall.
- Heragu, S. (1997). *Facilities Design*. PWS Publishing Company.
- Santoso, S., & Halim, C. (2012). Usulan Tata Letak Fraktal untuk Pabrik Baru dari CV Prima Bangun Nusantara. *Inasea*, 13(2).
- Santoso, S., & Heryanto, R. M. (2020). *Perancangan Tata Letak Fasilitas* (1st ed., Vol. 1). Alfabeta.
- Stephens, M. P., & Meyers, F. E. (2019). *Manufacturing Facilities Design and Material Handling* (6th ed.).
- Suhada, K., Arisandhy, V., & Cahyadi, D. A. (2012). Usulan Perbaikan Tata Letak Mesin dengan Menggunakan Metode Fraktal (Studi Kasus di PT." X", Cimahi). *Integra*, 1(1).
- Wignjosoebroto, S. (1996). *Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan* (3rd ed.). Guna Widya.

Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Menggunakan Metode Fraktal di Manufaktur Spare Part

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	ejournal.atmajaya.ac.id Internet Source	3%
2	ojs.atmajaya.ac.id Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Gresik Student Paper	1 %
5	adoc.pub Internet Source	<1 %
6	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
7	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
8	id.123dok.com Internet Source	<1 %
9	juna.ulbi.ac.id Internet Source	<1 %
10	repository.uisi.ac.id Internet Source	<1 %
11	Marcy Lolita Pattiapon, Nil Edwin Maitimu. "PERANCANGAN ULANG TATA LETAK	<1 %

FASILITAS PRODUKSI DENGAN
MENGGUNAKAN METODE ALGORITMA
BLOCPLAN PADA PT. X", ARIKA, 2021

Publication

12	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
13	prosiding.amalinsani.org Internet Source	<1 %
14	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
16	vdocuments.site Internet Source	<1 %
17	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
18	es.scribd.com Internet Source	<1 %
19	ppkn.pps.uny.ac.id Internet Source	<1 %
20	research-dashboard.binus.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Menggunakan Metode Fraktal di Manufaktur Spare Part

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18