

# **Aplikasi Sistem Kontrol Proporsional Integral Derivative (PID) Pada Robot Beroda Berbasis AVR**

Disusun oleh :

**Nama : Rocky Anthoni**

**NRP : 0822059**

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha,

Jl.Prof.Drg.Suria Sumantri, MPH No. 65, Bandung, Indonesia.

**Email : [rocky.anthoni@yahoo.co.id](mailto:rocky.anthoni@yahoo.co.id)**

## **ABSTRAK**

Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) merupakan sebuah kompetisi robot yang diadakan setiap tahun. Dari tahun ke tahun, KRCI mengalami perubahan dalam hal tingkat kesulitan yang harus diatasi oleh robot. Robot harus dapat bergerak dengan cepat dan lincah, kembali ke posisi *HOME*, dan memasuki seluruh ruang yang ada. Berbagai kelemahan belum dapat diatasi terutama dalam penerapan sistem kontrol yang banyak mengandalkan sistem kontrol *On Off*.

Untuk itu pada Tugas Akhir ini, dirancang robot beroda yang mempunyai dimensi yang lebih kecil dan menggunakan sistem kontrol PID. Metoda tuning PID yang digunakan merupakan modifikasi antara metoda Ziegler Nichols II dan *trial and error*. Metoda ini dapat membantu mempercepat perolehan nilai parameter PID.

Berdasarkan percobaan yang dilakukan modifikasi *trial and error* dan Ziegler Nichols II dapat diterapkan untuk kecepatan motor DC rendah (*reference PWM* 25, 50), sedangkan untuk kecepatan motor DC tinggi (75, 125) lebih tepat menggunakan metoda *trial and error* saja. Sedangkan desain robot dianjurkan menempatkan posisi sensor lebih kedepan dari *actuator* agar *error* terbaca lebih dahulu dan respon kontroler tidak terlambat.

Kata Kunci : Robot Beroda, KRCI, Sensor UVtron, Sensor Jarak *Ultrasonic*, Pengontrol Mikro Atmega128.

# **Application of Proportional Integral Derivative (PID) Control System**

## **for Wheeled Robot Based on AVR**

Composed by :

**Name : Rocky Anthoni**

**NRP : 0822059**

Electrical Engineering, Maranatha Christian University,  
Jl.Prof.Drg.Suria Sumantri, MPH No. 65, Bandung, Indonesia.

**Email : [rocky.anthoni@yahoo.co.id](mailto:rocky.anthoni@yahoo.co.id)**

### **ABSTRACT**

Indonesian Intelligent Robot Contest (KRCI) is a robot competition held every year. From year to year, KRCI changes in the level of difficulty to be overcome by the robot. The robot must be able to move quickly and swiftly, back to the HOME position, and into the entire space available. These weaknesses have not been able to overcome, especially in the application of control systems that are relying on the control system On Off.

Therefore the final project, designed a wheeled robot that has smaller dimensions and using the PID control system. PID tuning method used is a modification of the method of Ziegler and Nichols II trial and error. This method can help to accelerate the acquisition of PID parameter values.

Based on experiments conducted trial and error and modification of Ziegler Nichols II can be applied to low-speed DC motor (PWM reference 25, 50), while for high-speed DC motor (75, 125) is more appropriate to use the method of trial and error alone. While the robot design is recommended to put more forward position of the actuator sensor that reads the error response of the controller in advance and do not be late.

**Keywords:** Wheeled Robot, KRCI, UVTron Sensor, Ultrasonic Sensor, Micro Controller Atmega 128

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSCTRACT .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	ix

## BAB 1 PENDAHULUAN

<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	1
<b>1.2 Perumusan Masalah .....</b>	2
<b>1.3 Tujuan.....</b>	2
<b>1.4 Pembatasan Masalah .....</b>	2
<b>1.5 Spesifikasi Alat yang Digunakan .....</b>	3
<b>1.6 Sistematika Penulisan.....</b>	3

## BAB 2 TEORI DASAR

<b>II.1 Kontroler .....</b>	5
II.1.1 <i>Feedback</i> Kontrol Sistem (Sistem Kontrol <i>Closed Loop</i> ).....	7
II.1.2 Sistem Kontrol <i>Open Loop</i> .....	8
<b>II.2 Kestabilan Mutlak dan Kestabilan Relatif .....</b>	8
<b>II.3 Tanggapan Peralihan (<i>Transient Respon</i>).....</b>	9
<b>II.4 Tanggapan Keadaan Tunak.....</b>	10
<b>II.5 Aksi Kontrol .....</b>	11
II.5.1 Aksi Kontrol <i>On-Off</i> .....	11
II.5.2 Aksi Kontrol <i>Proportional</i> (P).....	13

II.5.3	Aksi Kontrol <i>Integral</i> (I).....	14
II.5.4	Aksi Kontrol <i>Derivative</i> (D).....	16
II.5.5	Aksi Kontrol PID.....	19
<b>II.6</b>	<b>Tuning PID .....</b>	<b>22</b>
II.6.1	Ziegler Nichols II (Metoda Osilasi).....	23
II.6.2	<i>Trial and Error</i> .....	24
<b>II.7</b>	<b>Pengantar Robotika .....</b>	<b>25</b>
II.7.1	Robot Beroda.....	25
II.7.1.1	<i>Differential Drive</i> .....	25
II.7.1.2	<i>Tricycle Drive</i> .....	26
II.7.1.3	<i>Synchronous Drive</i> .....	27
II.7.1.4	<i>Holonomic Drive</i> .....	27
<b>II.8</b>	<b>Sensor .....</b>	<b>28</b>
II.8.1	Sensor Jarak Ultrasonik (SRF05).....	29
II.8.2	Sensor Api UVTron.....	32
II.8.3	Sensor Warna.....	34
<b>II.9</b>	<b>Pengenalan Mikro .....</b>	<b>35</b>
II.9.1	Pengenalan ATMEL AVR RISC.....	35
II.9.2	Pengontrol Mikro ATmega 128.....	36
II.9.3	Filtur ATmega 128.....	36
II.9.4	Konfigurasi Pin ATmega 128.....	38
<b>II.10</b>	<b>IC MAX232.....</b>	<b>42</b>
<b>II.11</b>	<b>USB to RS232 Converter .....</b>	<b>43</b>
<b>II.12</b>	<b>Driver Motor DC VNH3SP30 MD01B .....</b>	<b>47</b>

### BAB 3 PERANCANGAN DAN REALISASI

<b>III.1</b>	<b>Sensor dan Driver Motor DC.....</b>	<b>48</b>
II.1.1	Sensor Jarak Ultrasonic SRF05.....	48
II.1.2	Sensor Api UV-TRON Hamamatsu R2868.....	50
II.1.3	Sensor Warna ZX-03.....	51
II.1.4	Rangkaian Driver Motor DC VNH3SP30 MD01B.....	51
<b>III.2</b>	<b>Penghubung Matlab Pada Laptop dengan Mikrokontroller...</b>	<b>53</b>

<b>III.3 Perancangan Sistem Robot Beroda dengan Sistem Kontrol PID.....</b>	<b>54</b>
II.3.1 Diagram Blok Sistem Kontrol Gerak Robot Beroda.....	56
II.3.2 Diagram Blok Sistem Pemadam Api Robot Beroda.....	57
<b>III.4 Bentuk Robot.....</b>	<b>59</b>
<b>III.5 Perancangan dan Realisasi Robot Beroda Pemadam Api.....</b>	<b>60</b>
<b>III.6 Sistem Gerak.....</b>	<b>62</b>
<b>III.7 Pemutar Kipas Pada Robot.....</b>	<b>62</b>
<b>III.8 Skematik Pengontrol Mikro ATMega128A.....</b>	<b>63</b>
<b>III.9 Metoda Tuning PID.....</b>	<b>70</b>
<b>III.10 Simulink Matlab.....</b>	<b>71</b>
<b>III.11 Algoritma Pemrograman pada Robot.....</b>	<b>77</b>
III.11.1 <i>Flowchart</i> Utama pada Robot Pemadam Beroda.....	78
III.11.2 <i>Flowchart</i> untuk <i>Main Sub Program</i> .....	80
III.11.3 <i>Flowchart</i> untuk <i>Sub Program Set Nilai Kp, Ki, Kd</i> .....	83
III.11.4 <i>Flowchart</i> untuk Sub Program <i>Wall Follower Kanan Menggunakan PID dan Kirim Data ke Matlab</i> .....	86
III.11.5 <i>Flowchart</i> untuk Sub Program <i>Wall Follower Kiri Menggunakan PID</i> .....	89

#### **BAB 4 DATA PENGAMATAN DAN ANALISIS**

<b>IV.1 Pengujian Sensor Warna.....</b>	<b>92</b>
<b>IV.2 Pengujian Sensor <i>Ultrasonic / Sensor Jarak SRF05</i>.....</b>	<b>94</b>
<b>IV.3 Tuning PID pada Robot.....</b>	<b>95</b>
IV.3.1 <i>Tuning PID</i> untuk <i>set point jarak (8cm) pada Reference PWM 25 dan 50</i> .....	96
IV.3.1.1 <i>Tuning Nilai Parameter Proportional (Kp)</i> untuk <i>Reference PWM 25 dan set point jarak (8cm)</i> .....	96
IV.3.1.2 <i>Tuning Nilai Parameter Integral (Ki)</i> untuk <i>Reference PWM 25 dan set point jarak (8cm)</i> .....	100
IV.3.1.3 <i>Tuning Nilai Parameter Derivative (Kd)</i> untuk	

	<i>Reference PWM 25 dan set point jarak (8cm).....</i>	105
IV.3.1.4	Pengujian Hasil <i>Tuning</i> Terbaik pada Kontroler P, PI dan PID untuk <i>Reference PWM 25</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	111
IV.3.1.5	Pengujian Pada Arena KRCI untuk <i>Reference PWM 25</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	116
IV.3.2	Pengujian <i>Tuning</i> PID untuk <i>Reference PWM 50</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	122
IV.3.2.1	<i>Tuning</i> Nilai Parameter <i>Proportional</i> (Kp) untuk <i>Reference PWM 50</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	122
IV.3.2.2	<i>Tuning</i> Nilai Parameter <i>Integral</i> (Ki) untuk <i>Reference PWM 50</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	126
IV.3.2.3	<i>Tuning</i> Nilai Parameter <i>Derivative</i> (Kd) untuk <i>Reference PWM 50</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	130
IV.3.2.4	Pengujian Hasil <i>Tuning</i> Terbaik pada Kontroler P, PI dan PID untuk <i>Reference PWM 50</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	134
IV.3.2.5	Pengujian Pada Arena KRCI untuk <i>Reference PWM 50</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	138
IV.3.3	Pengujian <i>Tuning</i> PID untuk <i>Reference PWM 75</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	143
IV.3.3.1	<i>Tuning</i> Nilai Parameter <i>Proportional</i> (Kp) untuk <i>Reference PWM 75</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	144
IV.3.3.2	<i>Tuning</i> Nilai Parameter <i>Integral</i> (Ki) untuk <i>Reference PWM 75</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	148
IV.3.3.3	<i>Tuning</i> Nilai Parameter <i>Derivative</i> (Kd) untuk <i>Reference PWM 75</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	153
IV.3.3.4	Pengujian Hasil <i>Tuning</i> Terbaik pada Kontroler P, PI dan PID untuk <i>Reference PWM 75</i> dan <i>set point jarak (8cm)</i> .....	159
IV.3.3.5	Pengujian Pada Arena KRCI untuk	

<i>Reference PWM 75 dan set point jarak (8cm).....</i>	162
<b>IV.4 Pengujian Pembanding Kontoler P, PI dan PID.....</b>	<b>168</b>
<b>IV.5 Pengujian Kontroler PID.....</b>	<b>170</b>
 <b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>V.1 Kesimpulan.....</b>	<b>173</b>
<b>V.2 Saran.....</b>	<b>174</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>175</b>

**LAMPIRAN – A Foto Robot Beroda**

**LAMPIRAN – B Program pada Pengontrol Mikro ATmega128**

**LAMPIRAN – C Datasheet**

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 2.1</b> Pendekatan nilai parameter PID dengan metoda <i>oscillation</i> ..	24
<b>Tabel 2.2</b> Fungsi khusus Port B.....	39
<b>Tabel 2.3</b> Fungsi khusus Port C.....	39
<b>Tabel 2.4</b> Fungsi khusus Port D.....	40
<b>Tabel 2.5</b> Fungsi khusus Port E.....	40
<b>Tabel 2.6</b> Fungsi khusus Port G.....	41
<b>Tabel 2.7</b> Konfigurasi pin RS232.....	45
<b>Tabel 2.8</b> Fungsi dari masing-masing pin RS232.....	46
<b>Tabel 3.1</b> Tabel Kebenaran <i>Driver Motor VNH3SP30 MD01B</i> .....	53
<b>Tabel 3.2</b> Daftar I/O Port A pada mikrokontroler.....	68
<b>Tabel 3.3</b> Daftar I/O Port B pada mikrokontroler.....	68
<b>Tabel 3.4</b> Daftar I/O Port C pada mikrokontroler.....	69
<b>Tabel 3.5</b> Daftar I/O Port D pada mikrokontroler.....	69
<b>Tabel 3.6</b> Daftar I/O Port E pada mikrokontroler.....	70
<b>Tabel 3.7</b> Daftar I/O Port F pada mikrokontroler.....	70
<b>Tabel 3.8</b> Daftar I/O Port G pada mikrokontroler.....	71
<b>Tabel 4.1a</b> Tabel pengukuran sensor warna kiri depan.....	92
<b>Tabel 4.1b</b> Tabel pengukuran sensor warna kiri belakang.....	93
<b>Tabel 4.2</b> Tabel pengukuran sensor <i>ultrasonic SRF05</i> .....	94

<b>Tabel 4.3a</b> Pengujian kontroler P, PI dan PID pada robot untuk memadamkan api ( <i>reference PWM 25</i> dan <i>set point</i> jarak (8cm)) .....	168
<b>Tabel 4.3b</b> Pengujian kontroler P, PI dan PID pada robot untuk memadamkan api ( <i>reference PWM 50</i> dan <i>set point</i> jarak (8cm)) .....	168
<b>Tabel 4.3c</b> Pengujian kontroler P, PI dan PID pada robot untuk memadamkan api ( <i>reference PWM 75</i> dan <i>set point</i> jarak (8cm)) .....	169
<b>Tabel 4.3d</b> Pengujian kontroler P, PI dan PID pada robot untuk memadamkan api ( <i>reference PWM 125</i> dan <i>set point</i> jarak (8cm)) .....	169
<b>Tabel 4.4a</b> Pengujian kontroler PID pada arena KRCI dengan posisi titik api di ruang 1 untuk <i>reference PWM 125</i> .....	170
<b>Tabel 4.4b</b> Pengujian kontroler PID pada arena KRCI dengan posisi titik api di ruang 2 untuk <i>reference PWM 125</i> .....	171
<b>Tabel 4.4c</b> Pengujian kontroler PID pada arena KRCI dengan posisi titik api di ruang 3 untuk <i>reference PWM 125</i> .....	171
<b>Tabel 4.4d</b> Pengujian kontroler PID pada arena KRCI dengan posisi titik api di ruang 4 untuk <i>reference PWM 125</i> .....	172

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 2.1</b> Klasifikasi kontroler berdasarkan aksi kontrol.....	5
<b>Gambar 2.2</b> Jenis-jenis kontroler berdasarkan periodenya.....	6
<b>Gambar 2.3</b> Diagram blok sistem kontrol tertutup.....	7
<b>Gambar 2.4</b> Diagram blok sistem kontrol terbuka.....	8
<b>Gambar 2.5</b> Kurva tanggapan sistem dengan karakteristik <i>transient respon</i> .....	10
<b>Gambar 2.6</b> Ilustrasi aksi kontrol <i>on-off</i> .....	12
<b>Gambar 2.7</b> Ilustrasi aksi kontrol <i>on-off</i> dengan histerisis.....	13
<b>Gambar 2.8</b> Diagram blok sistem kontrol <i>proportional</i> .....	13
<b>Gambar 2.9</b> Diagram blok sistem kontrol <i>Integral</i> .....	14
<b>Gambar 2.10</b> Kurva sinyal kesalahan $e(t)$ terhadap t dan kurva $u(t)$ terhadap t pada pembangkit kesalahan nol.....	15
<b>Gambar 2.11</b> Hubungan antara <i>error</i> dengan sinyal kontrol <i>Integral</i> ....	16
<b>Gambar 2.12</b> Diagram blok sistem kontrol <i>Derivative</i> .....	16
<b>Gambar 2.13</b> Kurva waktu hubungan kontroler <i>input-output diferential</i>	17
<b>Gambar 2.14</b> Hubungan antara <i>error</i> dengan sinyal kontrol <i>Derivative</i>	18
<b>Gambar 2.15</b> Diagram blok PID <i>parallel</i> .....	19
<b>Gambar 2.16</b> Hubungan dalam fungsi waktu antara sinyal keluaran dengan masukan untuk kontroler PID.....	20
<b>Gambar 2.17</b> Hubungan antara <i>error</i> dengan sinyal kontrol PID.....	20

<b>Gambar 2.18</b> PID <i>parallel</i> dengan hubungan Kp diseri Kd dan Ki.....	21
<b>Gambar 2.19</b> PID <i>parallel</i> dengan Kp terpisah dengan Kd dan Ki.....	22
<b>Gambar 2.20</b> Kurva respon <i>sustain oscillation</i> .....	24
<b>Gambar 2.21</b> Sistem gerak <i>differential drive</i> .....	26
<b>Gambar 2.22</b> a.Sistem Gerak <i>Tricycle Drive</i> dan b. Kendaraan dengan Sistem Gerak <i>Tricycle Drive</i> .....	26
<b>Gambar 2.23</b> Sistem gerak <i>synchronous drive</i> .....	27
<b>Gambar 2.24</b> Robot dengan 3 roda <i>omni-directional</i> .....	28
<b>Gambar 2.25</b> Sistem gerak <i>Holonomic Drive</i> .....	28
<b>Gambar 2.26a</b> Koneksi Pin SRF05 <i>mode 1</i> .....	30
<b>Gambar 2.26b</b> Koneksi Pin SRF05 <i>mode 2</i> .....	30
<b>Gambar 2.27a</b> Diagram waktu sensor SRF05 <i>mode 1</i> .....	31
<b>Gambar 2.27b</b> Diagram waktu sensor SRF05 <i>mode 2</i> .....	31
<b>Gambar 2.28</b> Sensor Api (a. UVTron R2868 dan b. Rangkaian Pengaktif) .....	32
<b>Gambar 2.29</b> Spektrum respon UVTron.....	33
<b>Gambar 2.30</b> Derajat sensitivitas Hamamtasu R2868.....	33
<b>Gambar 2.31</b> Sensor Warna (a. Bentuk Sensor TCRT5000 dan b. Koneksi Pin ZX-03) .....	35
<b>Gambar 2.32</b> Konfigurasi pin ATmega 128.....	38
<b>Gambar 2.33</b> Level tegangan pada TTL dan RS232.....	42
<b>Gambar 2.34</b> Skematik rangkaian IC MAX232.....	43
<b>Gambar 2.35</b> Skematik rangkaian USB <i>to RS232 converter</i> .....	44
<b>Gambar 2.36</b> Pin RS232.....	44

<b>Gambar 2.37</b> Driver motor DC VNH3SP30 MD01B.....	47
<b>Gambar 3.1</b> Alokasi pin sensor SRF05.....	49
<b>Gambar 3.2</b> Diagram alir penggunaan sensor SRF05.....	50
<b>Gambar 3.3</b> Alokasi pin UVTron Hamamatsu R2868.....	50
<b>Gambar 3.4</b> Alokasi pin sensor warna.....	51
<b>Gambar 3.5</b> Driver motor DC VNH3SP30 MD01B.....	52
<b>Gambar 3.6</b> Rangkaian dalam motor <i>driver</i> .....	52
<b>Gambar 3.7</b> Diagram blok penghubung Matlab pada laptop dengan mikrokontroler.....	53
<b>Gambar 3.8</b> Penghubung Matlab pada laptop dengan mikrokontroler	54
<b>Gambar 3.9a</b> Mode non-arbitrary start.....	55
<b>Gambar 3.9b</b> Mode arbitrary start.....	55
<b>Gambar 3.10</b> Diagram blok sistem gerak robot.....	56
<b>Gambar 3.11</b> Diagram blok sistem pemadam menggunakan sensor warna.....	57
<b>Gambar 3.12</b> Diagram blok sistem pemadam api robot beroda.....	58
<b>Gambar 3.13</b> Diagram blok sistem robot beroda.....	59
<b>Gambar 3.14</b> Dimensi robot beroda pemadam api dan penempatan sensor.....	60
<b>Gambar 3.15</b> Penempatan sensor pada robot .....	61
<b>Gambar 3.16</b> Diagram blok pemutar kipas.....	63
<b>Gambar 3.17</b> Diagram blok pengontrol mikro ATMega128A.....	64
<b>Gambar 3.18</b> Bagian <i>main board</i> ATMega128A.....	65
<b>Gambar 3.19</b> Bagian <i>downloader</i> dari <i>main board</i> .....	66

<b>Gambar 3.20</b> Board ATMega128A.....	66
<b>Gambar 3.21</b> Peletakan sensor-sensor SRF05.....	67
<b>Gambar 3.22</b> Model baru pada Matlab.....	73
<b>Gambar 3.23a</b> Search Query Instrument.....	74
<b>Gambar 3.23b</b> Drag Query Instrument.....	74
<b>Gambar 3.24</b> Hubungkan Query dengan Scope, To Workspace dan Display.....	75
<b>Gambar 3.25</b> Setting Query Instrument.....	75
<b>Gambar 3.26a</b> Setting Pada AVR bagian pertama.....	77
<b>Gambar 3.26b</b> Setting Pada AVR bagian kedua.....	78
<b>Gambar 3.27</b> <i>Flowchart</i> robot menggunakan <i>system control</i> PID.....	80
<b>Gambar 3.28a</b> <i>Flowchart main program</i> bagian pertama.....	82
<b>Gambar 3.28b</b> <i>Flowchart main program</i> bagian kedua.....	83
<b>Gambar 3.29a</b> <i>Flowchart</i> set nilai Kp, Ki, Kd bagian pertama.....	85
<b>Gambar 3.29b</b> <i>Flowchart</i> set nilai Kp, Ki, Kd bagian kedua.....	86
<b>Gambar 3.30a</b> <i>Flowchart wall follower</i> kanan menggunakan PID bagian pertama.....	88
<b>Gambar 3.30b</b> <i>Flowchart wall follower</i> kanan menggunakan PID bagian kedua.....	89
<b>Gambar 3.30c</b> <i>Flowchart wall follower</i> kanan menggunakan PID bagian ketiga.....	90
<b>Gambar 3.31a</b> <i>Flowchart wall follower</i> kiri menggunakan PID bagian pertama.....	91

<b>Gambar 3.31b</b> <i>Flowchart wall follower kiri menggunakan</i>	
PID bagian kedua.....	92
<b>Gambar 4.1a</b> <i>Output proses variabel untuk kontroler Proportional</i>	
dengan <i>reference PWM 25</i> dan <i>set point</i>	
jarak (8 cm) .....	97
<b>Gambar 4.1b</b> <i>Output proses variabel untuk kontroler Proportional</i>	
dengan <i>reference PWM 25</i> dan <i>set point</i>	
jarak (8 cm) (diperbesar/zoom) .....	98
<b>Gambar 4.2</b> Sinyal <i>error</i> untuk kontroler <i>Proportional</i>	
dengan <i>reference PWM 25</i> dan <i>set point</i>	
jarak (8 cm) .....	98
<b>Gambar 4.3</b> Sinyal kontrol dari kontroler <i>Proportional</i>	
untuk <i>reference PWM 25</i> dengan	
<i>set point</i> jarak (8 cm) .....	99
<b>Gambar 4.4</b> Sinyal PWM motor DC kiri dari kontroler	
<i>Proportional</i> untuk <i>reference PWM 25</i>	
dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	100
<b>Gambar 4.5a</b> <i>Output proses variabel untuk kontroler</i>	
<i>Proportional Integral</i> dengan <i>reference PWM 25</i>	
dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	101
<b>Gambar 4.5b</b> <i>Output proses variabel untuk kontroler Proportional</i>	
<i>Integral</i> dengan <i>reference PWM 25</i> dan <i>set point</i>	
jarak (8 cm) (diperbesar/zoom) .....	102

<b>Gambar 4.6</b> Sinyal <i>error</i> untuk kontroler <i>Proportional Integral</i> dengan <i>reference</i> PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) ....	103
<b>Gambar 4.7</b> Sinyal kontrol untuk kontroler <i>Proportional Integral</i> dengan <i>reference</i> PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) ....	104
<b>Gambar 4.8</b> Sinyal PWM motor DC kiri untuk kontroler <i>Proportional Integral</i> dengan <i>reference</i> PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	105
<b>Gambar 4.9a</b> <i>Output</i> proses variabel untuk kontroler <i>Proportional Integral Derivative</i> dengan <i>reference</i> PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	107
<b>Gambar 4.9b</b> <i>Output</i> proses variabel untuk kontroler <i>Proportional</i> <i>Integral Derivative</i> dengan <i>reference</i> PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) (diperbesar/zoom) .....	107
<b>Gambar 4.10</b> Sinyal <i>error</i> untuk kontroler <i>Proportional Integral</i> <i>Derivative</i> dengan <i>reference</i> PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	108
<b>Gambar 4.11a</b> Sinyal kontrol untuk kontroler <i>Proportional Integral</i> <i>Derivative</i> dengan <i>reference</i> PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	109
<b>Gambar 4.11b</b> Sinyal kontrol untuk kontroler <i>Proportional Integral</i> <i>Derivative</i> dengan <i>reference</i> PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) (diperbesar/zoom) .....	109

- Gambar 4.12** Sinyal PWM motor DC kiri untuk kontroler *Proportional Integral Derivative* dengan *reference PWM 25*  
 dan *set point* jarak (8 cm) ..... 110
- Gambar 4.13a** *Output* proses variabel P (biru), PI (ungu) dan PID (hijau)  
 untuk *reference PWM 25* dan *set point* jarak (8 cm) ..... 111
- Gambar 4.13b** *Output* proses variabel P (biru), PI (ungu) dan PID (hijau)  
 untuk *reference PWM 25* dan *set point*  
 jarak (8 cm) (diperbesar/zoom) ..... 112
- Gambar 4.14a** Sinyal *error* untuk kontroler P (biru), PI (ungu) dan  
 PID (hijau) untuk *reference PWM 25* dan  
*set point* jarak (8 cm) ..... 113
- Gambar 4.14b** Sinyal *error* untuk kontroler P (biru), PI (ungu)  
 dan PID (hijau) untuk *reference PWM 25* dan  
*set point* jarak (8 cm) (diperbesar/zoom) ..... 113
- Gambar 4.15a** Sinyal kontrol untuk kontroler P (biru), PI (merah)  
 dan PID (hijau) dengan *reference PWM 25* dan  
*set point* jarak (8 cm) ..... 114
- Gambar 4.15b** Sinyal kontrol untuk kontroler P (biru), PI (merah)  
 dan PID (hijau) dengan *reference PWM 25* dan  
*set point* jarak (8 cm) (diperbesar/zoom) ..... 115
- Gambar 4.16** Sinyal PWM motor DC kiri untuk kontroler P (ungu),  
 PI (orange) dan PID (biru) dengan *reference PWM 25*  
 dan *set point* jarak (8 cm) ..... 116

<b>Gambar 4.17</b> <i>Output proses variabel (nilai bacaan sensor jarak)</i>	
untuk kontroler PID pada uji arena KRCI tanpa <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> untuk <i>reference PWM 25</i>	
dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	117
<b>Gambar 4.18</b> <i>Output proses variabel (nilai bacaan sensor jarak)</i>	
untuk kontroler PID pada uji arena KRCI dengan <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> untuk <i>reference PWM 25</i>	
dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	118
<b>Gambar 4.19</b> Sinyal <i>error</i> untuk kontroler PID ada uji arena KRCI	
tanpa <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> untuk <i>reference</i>	
PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	119
<b>Gambar 4.20</b> Sinyal <i>error</i> untuk kontroler PID pada uji arena KRCI	
dengan <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> untuk <i>reference</i>	
PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	119
<b>Gambar 4.21</b> Sinyal kontrol untuk kontroler PID pada uji arena KRCI	
tanpa <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> untuk <i>reference</i>	
PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	120
<b>Gambar 4.22</b> Sinyal kontrol untuk kontroler PID pada uji arena KRCI	
dengan <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> untuk <i>reference</i>	
PWM 25 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	121
<b>Gambar 4.23a</b> <i>Output proses variabel atau nilai bacaan sensor ultrasonic</i> kontroler <i>Proportional</i> untuk <i>reference</i>	
PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	123

<b>Gambar 4.23b</b> Output proses variabel atau nilai bacaan sensor <i>ultrasonic</i> kontroler <i>Proportional</i> untuk <i>reference</i>	
PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) (diperbesar/zoom) ...	123
<b>Gambar 4.24</b> Sinyal <i>error</i> untuk kontroler <i>Proportional</i> pada <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	124
<b>Gambar 4.25</b> Sinyal kontrol untuk kontroler <i>Proportional</i> pada <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	125
<b>Gambar 4.26</b> Sinyal PWM motor DC kiri untuk kontroler <i>Proportional</i> pada <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	126
<b>Gambar 4.27a</b> Output proses variable/nilai bacaan sensor <i>ultrasonic</i> kontroler <i>Proportional Integral</i> untuk <i>reference</i>	
PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	127
<b>Gambar 4.27b</b> Output proses variable/nilai bacaan sensor <i>ultrasonic</i> kontroler <i>Proportional Integral</i> untuk <i>reference</i>	
PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) (diperbesar/zoom) ...	127
<b>Gambar 4.28</b> Sinyal <i>error</i> untuk kontroler <i>Proportional Integral</i> pada <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	128
<b>Gambar 4.29</b> Sinyal kontrol untuk kontroler <i>Proportional Integral</i> pada <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	129
<b>Gambar 4.30</b> Sinyal PWM motor DC kiri untuk kontroler <i>Proportional</i> <i>Integral</i> pada <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	130

<b>Gambar 4.31a</b> Output proses variabel atau nilai bacaan sensor ultrasonic kontroler Proportional Integral Derivative untuk reference PWM 50 dan set point jarak (8 cm) .....	131
<b>Gambar 4.31b</b> Output proses variabel atau nilai bacaan sensor ultrasonic kontroler Proportional Integral Derivative untuk reference PWM 50 dan set point jarak (8 cm) (perbesar/zoom) .....	131
<b>Gambar 4.32</b> Sinyal error untuk kontroler Proportional Integral Derivative untuk reference PWM 50 dan set point jarak (8 cm) .....	132
<b>Gambar 4.33</b> Sinyal kontrol untuk kontroler Proportional Integral Derivative dengan reference PWM 50 dan set point jarak (8 cm) .....	133
<b>Gambar 4.34</b> Sinyal PWM motor DC kiri untuk kontroler PID dengan reference PWM 50 dan set point jarak (8 cm) .....	134
<b>Gambar 4.35</b> Output proses variabel atau nilai bacaan sensor ultrasonic kontroler P (ungu), PI (biru) dan PID (hijau) untuk reference PWM 50 dan set point jarak (8 cm) .....	135
<b>Gambar 4.36</b> Sinyal error untuk kontroler P (biru), PI (merah) dan PID (hijau) dengan reference PWM 50 dan set point jarak (8 cm) .....	136
<b>Gambar 4.37</b> Sinyal kontrol untuk kontroler P (orange), PI (ungu) dan PID (biru) dengan reference PWM 50 dan set point jarak (8 cm) .....	137

<b>Gambar 4.38</b> Sinyal PWM motor DC kiri untuk kontrol P (hijau), PI (ungu) dan PID (merah) pada <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8) .....	138
<b>Gambar 4.39</b> <i>Output</i> proses variabel untuk kontroler PID pada uji arena KRCI tanpa <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> pada <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8cm) .....	139
<b>Gambar 4.40</b> <i>Output</i> proses variabel untuk kontroler PID pada uji arena KRCI menggunakan <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> pada <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	140
<b>Gambar 4.41</b> <i>Output error</i> untuk kontroler PID pada uji arena KRCI tanpa <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> dengan <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	141
<b>Gambar 4.42</b> <i>Output error</i> untuk kontroler PID pada uji arena KRCI dengan <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> dengan <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	141
<b>Gambar 4.43</b> Sinyal kontrol untuk kontroler PID pada uji arena KRCI tanpa <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> dengan <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	142
<b>Gambar 4.44</b> Sinyal kontrol untuk kontroler PID pada uji arena KRCI menggunakan <i>uneven floor</i> dan <i>furniture</i> dengan <i>reference</i> PWM 50 dan <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	143
<b>Gambar 4.45a</b> <i>Output</i> proses variabel untuk kontroler <i>Proportional</i> dengan <i>reference</i> PWM 75 <i>set point</i> jarak (8 cm) .....	144

- Gambar 4.45b** Output proses variabel untuk kontroler *Proportional*  
 dengan *reference PWM 75 set point*  
*jarak (8 cm) (diperbesar/zoom)* ..... 145
- Gambar 4.46** Sinyal *error* untuk kontroler *Proportional* dengan  
*reference PWM 75 set point jarak (8 cm)* ..... 146
- Gambar 4.47** Sinyal kontrol untuk kontroler *Proportional* dengan  
*reference PWM 75 set point jarak (8 cm)* ..... 147
- Gambar 4.48** Sinyal PWM motor DC kiri untuk kontroler *Proportional*  
 dengan *reference PWM 75 set point jarak (8 cm)* ..... 148
- Gambar 4.49a** Output proses variabel untuk kontroler *Proportional*  
*Integral* dengan *reference PWM 75* dan  
*set point jarak (8 cm)* ..... 149
- Gambar 4.49b** Output proses variabel untuk kontroler *Proportional*  
*Integral* dengan *reference PWM 75* dan  
*set point jarak (8 cm) (diperbesar/zoom)* ..... 150
- Gambar 4.50** Sinyal *error* untuk kontroler *Proportional Integral*  
 dengan *reference PWM 75* dan *set point jarak (8 cm)* ..... 151
- Gambar 4.51** Sinyal kontrol untuk kontroler *Proportional Integral*  
 dengan *reference PWM 75* dan *set point jarak (8cm)* ..... 152
- Gambar 4.52** Sinyal PWM motor DC kiri untuk kontroler *Proportional*  
*Integral* dengan *reference PWM 75*  
 dan *set point jarak (8cm)* ..... 153

**Gambar 4.53a** *Output proses variabel untuk kontroler Proportional*

*Integral Derivative untuk reference PWM 75*

dan *set point* jarak (8cm) ..... 154

**Gambar 4.53b** *Output proses variabel untuk kontroler Proportional*

*Integral Derivative untuk reference PWM 75*

dan *set point* jarak (8cm) (diperbesar/zoom) ..... 155

**Gambar 4.54** Sinyal *error* untuk kontroler *Proportional Integral*

*Derivative* untuk *reference PWM 75*

dan *set point* jarak (8cm) ..... 156

**Gambar 4.55** Sinyal kontrol untuk kontroler *Proportional Integral*

*Derivative* dengan *reference PWM 75* dan

*set point* jarak (8cm) ..... 157

**Gambar 4.56** Sinyal PWM motor DC kiri untuk kontroler *Proportional*

*Integral Derivative* dengan *reference PWM 75*

dan *set point* jarak (8cm) ..... 158

**Gambar 4.57** *Output proses variabel kontroler P (hitamhijau PI (hitam)*

dan PID (merah) untuk *reference PWM 75*

dan *set point* jarak (8 cm) ..... 159

**Gambar 4.58** Sinyal *error* untuk kontroler P (hitam), PI (merah) dan

PID (biru) dengan *reference PWM 75* untuk

*set point* jarak (8cm) ..... 160

**Gambar 4.59** Sinyal kontrol untuk kontroler P (hijau), PI (orange) dan

PID (ungu) *reference PWM 75* dan

*set point* jarak (8 cm) ..... 161

- Gambar 4.60** Sinyal PWM motor DC kontroler untuk P (hitam), PI (hijau) dan PID (biru) dengan *reference PWM 75*  
*set point jarak (8 cm)* ..... 162
- Gambar 4.61** *Output* proses variabel pada uji arena KRCI tanpa *uneven floor* dan *furniture* untuk *reference PWM 75* dan *set point jarak (8 cm)* ..... 163
- Gambar 4.62** *Output* proses variabel pada uji arena KRCI dengan *uneven floor* dan *furniture* untuk *reference PWM 75* dan *set point jarak (8 cm)* ..... 163
- Gambar 4.63** Sinyal *error* pada uji arena KRCI tanpa *uneven floor* dan *furniture* untuk *reference PWM 75* dan *set point jarak (8 cm)* ..... 164
- Gambar 4.64** Sinyal *error* pada uji arena KRCI tanpa *uneven floor* dan *furniture* untuk *reference PWM 75* dan *set point jarak (8 cm)* ..... 165
- Gambar 4.65** Sinyal kontrol untuk kontroler PID pada uji arena KRCI tanpa *uneven floor* dan *furniture* untuk *reference PWM 75* dan *set point jarak (8 cm)* ..... 166
- Gambar 4.66** Sinyal kontrol untuk kontroler PID pada uji arena KRCI dengan *uneven floor* dan *furniture* untuk *reference PWM 75* dan *set point jarak (8 cm)* ..... 167