BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian terhadap sistem pendeteksian keberadaan orang pada pintu *elevator* yang telah dibuat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Alat yang dibuat yaitu "Sistem Pendeteksi Keberadaan Orang Pada Pintu *Elevator*" telah berhasil direalisasikan dan dapat bekerja.
- 2. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, *Sensor PIR* yang digunakan akan berfungsi secara efektif jika diletakan pada langit langit di depan pintu *elevator* dengan jarak dari *sensor PIR* ke orang adalah 20 cm. Sedangkan jika *sensor PIR* diletakan pada bagian depan pintu *elevator* maka *sensor* akan berfungsi secara efektif jika diletakan dengan jarak 30 cm dari orang.
- 3. *Motor DC* yang digunakan tidak memiliki tenaga yang cukup kuat sehingga bila beban *elevator* yang digunakan terlalu berat maka akan menghambat kerja *elevator* tersebut.
- 4. Penggunaan sensor infra red dan photodiode sebagai pendeteksi posisi elevator saat bekerja tidak efektif karena hasil pembacaannya tidak akurat dan mudah terpengaruh oleh cahaya dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, maka diputuskan untuk dilakukan penggantian komponen sensor infra red dan photodiode dengan komponen micro switch.

5. Terkadang, posisi awal *elevator* saat mulai bekerja dengan posisi akhir saat kembali ke tempat semula tidak selalu sesuai. Namun hal ini sudah dapat diatasi dengan pemasangan komponen *micro switch* pada bagian dasar *elevator*.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem pendeteksian keberadaan orang pada pintu *elevator* lebih lanjut adalah :

- 1. *Sensor PIR* yang digunakan sebaiknya adalah *sensor* yang memiliki jangkauan pembacaan yang lebih luas.
- 2. *Motor* DC *yang* digunakan sebagai penggerak posisi *elevator* sebaiknya menggunakan *motor* DC yang memiliki kecepatan putaran yang tinggi dan tenaga yang lebih besar sehingga elevator beban *elevator* yang ditampung dapat lebih besar dan pergerakannya lebih cepat.