## **BAB V**

## SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran yang perlu dilakukan untuk perbaikan di masa mendatang.

## V.1 Simpulan

Dengan memperhatikan data pengamatan dan analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- Implementasi algoritma *maze mapping* pada robot beroda pemadam api telah berhasil di realisasikan. Robot dapat memadamkan api tanpa harus melewati titik check point.
- Dari data pengujian robot terhadap arena level 2 KRPAI 2016 terlihat bahwa robot dapat mencapai tujuannya dengan persentase keberhasilan sebesar 93,75%.
- Dari data pengujian robot terhadap arena level 3 KRPAI 2016 terlihat bahwa robot dapat mencapai tujuannya dengan persentase keberhasilan sebesar 50% karena sensor kamera yang digunakan belum dapat dimaksimalkan.
- Nilai threshold yang digunakan pada sensor kamera kurang efektif apabila kondisi cahaya semakin gelap maka objek akan semakin sulit dideteksi.
- Bentuk gripper pada robot kurang cocok untuk misi level 3 KRPAI 2016 karena pada awal bentuk robot dirancang hanya untuk memadamkan api.
- Dari pengujian robot untuk mengikuti dinding menggunakan kontroler
  PID didapatkan parameter Kp sebesar 12, Ki sebesar 0.5, dan Kd sebesar 12, dengan setpoint 9.5cm untuk dinding sebelah kiri dan setpoint 17cm untuk dinding sebelah kanan.

 Titik Checkpoint pada tugas akhir ini digunakan untuk membantu agar robot dapat memasuki semua ruangan yang ada pada arena.

## V.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan pengembangan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- Dapat dilakukan penelitian dan pengujian terhadap bentuk mekanika robot agar robot dapat sesuai dengan misi yang diberikan.
- Ditambahkan LED putih dekat dengan sensor kamera agar cahaya yang ada pada sensor kamera tidak berubah.
- Tentukan lagi titik *check point home*, agar saat robot kembali ke home robot tidak masuk ruangan lain selain ruangan *home*.
- Sensor kamera yang digunakan lebih baik lagi sehingga pendeteksian objek dapat lebih akurat.

