

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan Gedung Kampus Grha Widya Maranatha yang dilakukan oleh Bagian Pemeliharaan tergolong sangat baik, dengan nilai rata-rata total sebesar 4,66. Artinya pemeliharaan komponen-komponen pada Gedung Kampus GWM sudah sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
2. Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, didapatkan bahwa rata-rata mayoritas responden pengguna langsung dan pengguna tidak langsung menilai bahwa pemeliharaan komponen-komponen bangunan Gedung Kampus Grha Widya Maranatha tergolong dalam kategori baik.
3. Hasil analisis korelasi antara pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung kampus GWM dengan penilaian pengguna menunjukkan bahwa tidak ada hubungan penilaian pengguna terhadap pelaksanaan pemeliharaan gedung kampus GWM.

5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman yang didapatkan selama penelitian, ada beberapa hal yang disarankan antara lain:

1. Bagi peneliti lain yang berminat untuk mengembangkan penelitian ini dengan objek penelitian berbeda dapat memperhitungkan jumlah responden yang akan digunakan agar hasil yang diperoleh lebih akurat.
2. Bagi peneliti lain yang berminat untuk mengembangkan penelitian ini dengan objek penelitian berbeda agar menambah komponen elektrikal dalam penelitian sehingga mampu memberikan gagasan yang jelas dan tepat.

