

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bantaran sungai di wilayah Jln. Lembah Cisit, Dago memiliki status sangat baik.
2. Bantaran sungai di wilayah Coblong, Dago memiliki status baik.
3. Bantaran sungai di wilayah Hegarmanah, Cidadap memiliki status sangat baik.
4. Bantaran sungai di wilayah Jln. Siliwangi, Teras Cikapundung BBWS memiliki status baik.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya agar membuat penelitian ini lebih baik sebagai berikut:

1. Data parameter RQI lebih lengkap, agar hasilnya lebih akurat.
2. Diperlukan penyebaran data dari Sungai Cikapundung lebih banyak lagi, tidak hanya 4 *segmen sampling*.
3. Memberikan kuesioner kepada responden yang berada didalam bidangnya, agar pengisian kuesioner tidak asal-asalan.